




PRISSÉ

Inventaire

non exhaustif des ouvrages
de pierre sèche du
Grand Site de France de
Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

Le CAUE de Saône-et-Loire accompagne le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour mettre en lumière la présence d'ouvrages de pierre sèche sur l'ensemble de son territoire. L'analyse fine des secteurs inventoriés permet d'approcher au mieux les enjeux du Grand Paysage et les besoins précis de ce patrimoine vernaculaire diffus. Le diagnostic est réalisé selon le prisme de plusieurs thèmes qui font ensuite l'objet d'une synthèse par secteur. Ce document permet de faire des propositions d'actions précises de protection et de chantier à mener sur ce territoire. Il s'agit aussi de faire émerger des problématiques récurrentes aux enjeux de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine vivant et fragile.

Paysage perçu

- Description du paysage perçu par l'Homme
- État des lieux de la présence des ouvrages dans le secteur
- Diversité des types d'ouvrages de pierre sèche

Palette identitaire

- Comprendre l'identité paysagère du lieu : Le *Genius loci*
- Révéler les interactions entre techniques constructives, usages, pierres
- Pointer les singularités du paysage lithique

Diagnostic sanitaire

- Repérer les zones sinistrées
- Révéler les urgences, les restaurations, les problématiques

Évaluation patrimoniale

- Définir des secteurs d'intérêt patrimonial selon deux nuances
- Pointer les ouvrages d'intérêt patrimonial pour les décrire précisément

Actions et chantiers à mener

- Définir des secteurs à préserver et protéger
- Définir des zones de projet et des priorités d'actions

-  Secteurs d'inventaire réalisés 2020-21
-  Secteurs d'inventaire complémentaires potentiels

 Bâti

Source : BDTOPO IGN

 Courbes de niveau


Source : BDALTI IGN

 Secteur étude : Périmètre du Grand Site et communes associées

 Site classé

Source : DREAL

 Zoom carte par commune





Communes visitées

L'inventaire engagé par le CAUE 71 en 2020 a permis de révéler une quantité, une qualité et une diversité extraordinaire d'ouvrages de pierre sèche sur le territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

La récolte des données a débuté sur les seules communes de Solutré-Pouilly et Vergisson. Les premières représentations cartographiques transmises ont révélé une structure lithique encore bien présente dans le paysage.

Les zones à visiter ont donc été étendues à 9 communes pour mettre en lumière ce patrimoine diffus pas toujours perceptible aisément.






0 250 500 m

Prissé



Zoom carte par secteur



Secteurs inventoriés

L'inventaire n'a pas vocation à dresser un répertoire exhaustif mais à révéler les problématiques récurrentes de ce patrimoine. La cartographie SIG permet ainsi de définir les zones où la structure lithique est dense et où se trouvent les ouvrages d'intérêt patrimonial.

Zones visitées à Prissé : 87 hectares

- 10 km de murs relevés
- 6 cadoles + 8 à La Roche-Vineuse

- Secteur Saint-Claude :
 - Vers Les Crays : 21 hectares le 19/01/2021
 - Vers Le Mont Tillet : 41 hectares le 20/02/2021

- Secteur Monceau :
 - Vers Monceau : 10 hectares le 07/04/2021
 - Vers Les Grands Champs : 15 hectares le 9/04/2021



Mur séparatif entre un pré et une parcelle de vignes, lieu-dit Saint-Claude, Prissé.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers





Grande cadole au cœur d'une parcelle de vignes, lieu-dit Les Crays, Prissé.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

Mr
01

- **t** // (muret)

Mt
01

- **s** // (soutènement)

Ms
01

// 00

Exemple :

M-s//01 Mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

Ce
01

- **a** // (adossée)

Ca
01

- **i** // (isolée)

Ci
01

// 00

Exemple :

C-e//01 Une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

Mul
01

- **a** // (habité)

Mua
01

- **c** // (en cœur de vignes)

Muc
01

// 00

Exemple :

Mu-c//01 Un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Mur séparatif entre un champ et une propriété, lieu-dit Saint-Claude, Prissé.



CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)



Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Inventaire / Carnet des relevés






Mur séparatif entre la route de Saint-Claude et les vignes, lieu-dit Les Crays, Prissé.





Secteur
Vers Les Crays





- Ouvrages linéaires de pierre sèche**
- Murger
- Mur de soutènement
- Mur et muret
- Mur manquant
- Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche**
- Cadole pierre sèche
- Cadole hors technique pierre sèche
- Escaliers
- Niche
- Autres
- Autres éléments**
- Objets, bâti d'intérêt patrimonial
- Carrières, pierriers
- Arbres isolés
- Haies repérées SNA de référence 2017
- Secteurs d'inventaire réalisés





01

Le secteur Les Grands Dougys forment les coteaux Sud du Mont Tillet. On devine l'implantation d'anciens murs de soutènement dans le paysage mais ils ont aujourd'hui disparu. Seuls quelques haies ou arbres isolés subsistent au cœur des parcelles cultivées.



02

Ce chemin, bordé de murets et de stèles marquant l'entrée dans les parcelles, était une importante desserte de Saint-Claude depuis le village en contrebas.



03

Vue sur le bourg de Prissé depuis le hameau Saint-Claude. On perçoit le plateau des Crays en contrebas qui présente une structure lithique encore bien en place dont une cadole d'intérêt majeur.



04

Le secteur Les Crays comprend une structure paysagère complexe formée d'ouvrages de pierre sèche en mauvais état. Cependant l'intégrité de leurs tracés est encore préservée et plusieurs abris sont encore visibles. Ce secteur présente un intérêt patrimonial important pour l'histoire du Grand Site.



05

Le chemin qui monte jusqu'au sommet du Mont Tillet dessert plusieurs habitations récentes. On ne discerne, sur les plans d'archives de la première moitié du XXe, que des constructions en partie haute à Saint Claude. Les voies présentent encore beaucoup d'ouvrages qui les bordent et témoignent de leur présence constante sur ce secteur.

PAYSAGE PERÇU PRISSÉ

« Vers Les Crays »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210119

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce-03 / Ce-09



00

Ce secteur est remarquable dans la découverte du territoire du Grand Site. Il n'offre pas de point de vue sur les Roches mais témoigne d'un paysage viticole authentique bien perceptible depuis la Route de Saint-Claude ou depuis les chemins rejoignant le sommet du Mont Tillet.

La Route de Saint-Claude pourrait figurer dans les voies emblématiques du Grand Site pour l'identité qu'elle transmet : de lourds ouvrages de pierre sèche la borde et relie les différents hameaux. Le lieu-dit Les Crays comporte plusieurs ouvrages d'intérêt patrimonial dont une cadole saisissante.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



06 Parement soigné d'un haut mur longeant la route de Saint-Claude. La maçonnerie clos le secteur Les Crays avec des assises régulières de moellons taillés.



07 Parement d'un mur de soutènement du secteur Les Crays. La mise en œuvre est plus irrégulière et les assises de pierre sont plus fines malgré la proximité du mur précédent.



08 En continuité du dernier soutènement, le parement ordonné du murger en cœur de vigne ne laisse pas transparaître le changement de type d'ouvrage.



09 Ce murger de lisière marque la limite Ouest de la parcelle. Les assises sont fines et plutôt régulières. On relève une grande cohérence de mise en œuvre sur tout le secteur.



...



...



...



...



16 Ce jambage monolithique marque l'entrée dans les parcelles des Crays. Il est d'une taille colossale et termine magistralement la haute muraille qui clos le secteur.



17 Rescapé d'une démolition voisine, ce mur de soutènement en contrebas de la route est percé d'une petite niche.



18 Derrière l'épais rideau végétal se cache une élégante entrée sur la parcelle prolongée d'une rampe permettant de relier la route et les vignes.



19 Un autre passage dans une longue muraille permet d'accéder au clos depuis le chemin.



10

Sur un autre secteur, plus haut vers le Mont Tillet, Grande Vigne, on retrouve ce type de mur. Le parement doit sa singularité aux pierres légèrement arrondies. Elles n'ont pas de face de parement taillée. Le rendu donne l'impression d'une paroi bosselée.

Mises en œuvre et parements



15

Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Matériaux parentaux à l'origine des sols

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Eboulis et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes



20

Engagé dans un murger soutenant le chemin, cet abri modeste a perdu sa couverture.

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE PRISSÉ

« Vers Les Crays »



Mises en œuvre et parements :

Le secteur Les Crays présente une grande cohérence de mise en œuvre bien que les pierres les plus larges soient réservées aux ouvrages les plus prestigieux.

Les ouvrages de vignes bordant la route Saint-Claude présentent des mises en œuvre plus brutes (sans parement dressé) et donc des morphologies plus trapues.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

On trouve principalement des maçonneries de pierre calcaire.


Singularités :

Le hameau Saint-Claude au sommet du Mont Tillet conserve de beaux ouvrages assez singuliers dans la diversité des mises en œuvre.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés



Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés

0 100 200 m

Prissé Ouest vers Les Crays

LES CRAYS



21

Ce murger en cœur de vignes présente de sérieux désordres. Des parties de maçonnerie sont entièrement effondrées et les éboulis ont été retirés.



22

Longeant le sentier, ce murger est visible depuis la route de la Crouze. Cet ouvrage aux dimensions impressionnantes présente des effondrements sur plusieurs portions déstabilisées.



23

Ce même murger de lisière présente des effondrements partiels limités par les joints de dilatation tous les deux mètres environ. En effet, l'ouvrage est fondé sur une roche instable. (cf fiche Mul-02)



24

Cet ouvrage de soutènement longeant la route de Saint-Claude a fait l'objet d'une restauration. On distingue la démarcation au niveau du joint de dilatation entre l'ancienne et la nouvelle structure. L'ouvrage vient en continuité parfaite du précédent. Toutefois, une partie de la maçonnerie de ce linéaire reste effondrée.



25

Une portion du mur de soutènement du chemin a été arrachée. Quelques pierres de fondations sont encore visibles. Une partie du linéaire a subsisté quelques mètres plus loin, on distingue notamment la présence d'une niche. On observe un problème d'écoulement des eaux sur le chemin, inondé alors, lors de notre passage.

DIAGNOSTIC SANITAIRE PRISSÉ

« Vers Les Crays »

Généralités :

Dans l'ensemble des secteurs, les murgers présentent plusieurs effondrements et déformations de leurs parements.

Une campagne de restauration a été menée sur un soutènement, mais en général, les ouvrages présentent un état de dégradation inquiétant.

La plupart du temps, les éboulis des murgers effondrés ont été laissés au pied de l'ouvrage. Certaines portions de murs ont quant à elles, entièrement disparu.

On constate des problématiques de régulation des ruissellements : cela implique de s'interroger sur les contraintes qui ont pu causer la dégradation des ouvrages à proximité. Les travaux à mener doivent établir des solutions durables pour préserver le patrimoine du Grand Site. Au regard de leur rôle agro-écologique, les murs de soutènement restent les éléments les plus importants à préserver. Le lieu-dit Grand Dougis devait comporter une structure lithique importante, mais ne présente plus que des talus abrupts.

Urgences :

De nombreux ouvrages bordent la route et menacent de s'effondrer.

Remarques :

La richesse de ce secteur et le caractère majeur des ouvrages qu'il abrite en font un lieu à préserver impérativement.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- P Restauration par particuliers
- B Restauration par Brigade verte
- A Danger

- V Restauration Villages en Vie
- V Restauration Village et Environnement
- C Autres, Création



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers

- ★ Point de vue / panorama

0 100 200 m



★ Prissé Ouest vers Les Crays



26

Implanté en plein cœur des vignes, cet abri isolé aux dimensions impressionnantes constitue le seul exemple de ce type de cadole. Elle présente un état remarquable et attire l'œil des promeneurs depuis la route de Saint-Claude. (cf fiche Ci-03).



27

Cette cadole engagée s'inscrit dans un murger du clos du secteur la Blanchette, dissimulée dans la courbure du linéaire. Cette cadole fait partie d'un ensemble clos majeur. L'ensemble témoigne d'une mise en œuvre cohérente, d'un parement soigné et couvert d'un couronnement en hérissos. (cf fiche Ce-09).



28

Le clos du secteur la Blanchette fait partie des ouvrages majeurs de Prissé. Imposant par ses dimensions, il présente de hauts parements en très bon état et se distingue par son couronnement en hérissos. Ce clos participe à marquer le caractère viticole et en fait un secteur emblématique du Grand Site.



29

Cette haute muraille qui longe l'axe principal a un impact visuel très fort à l'entrée du secteur Saint-Claude. Long de plus de 50 m et en bon état, il se distingue par un jambage monolithe. Impressionnante par ses dimensions, cette pierre marque l'entrée du clos, et plus généralement l'entrée dans un lieu emblématique de Prissé et du Grand Site.



30

Ce murger est remarquable puisqu'il se situe en contrebas de la rue Saint-Claude. Longeant le sentier accessible par une rampe difficilement visible au premier regard, cet ouvrage témoigne d'une mise en œuvre soignée et d'un vrai savoir-faire prenant en compte les contraintes environnementales instables. (cf fiche Mul-02)

INTÉRÊT PATRIMONIAL PRISSÉ

« Vers Les Crays »

Secteur Les Grands Dougys :

Le secteur situé en contrebas de l'axe principal, la route de Saint-Claude ne présente plus guère d'ouvrages. On distingue simplement quelques pierres dans les talus qui nous renseignent sur la présence d'anciens soutènements. Cependant un ouvrage majeur perdue dans le paysage : il s'agit d'un murger long de plus de 130 m. Il est visible distinctement dans le Grand Paysage.

Secteur Les Crays :

Ce premier plateau, formant un belvédère sur le mâconnais, est d'intérêt majeur. Il présente plusieurs cadoles, dont l'une se distingue par ses grandes dimensions et sa situation isolée au sein des ceps. Ce secteur semble avoir vécu peu de modifications dans sa structure générale lorsque l'on compare le parcellaire aux plans d'archives du début XIXe.

Les abords de la route de Saint-Claude :

Le long de cet axe majeur, se déploient de nombreux ouvrages : fins murets, murgers trapus, hautes murailles, entrées de clos, pierres dressées... Une entrée se distingue par un jambage monolithe qui témoigne d'un réel exploit constructif, rare sur le Grand Site.

Secteur La Blanchette :

Ce secteur compte deux clos d'intérêt patrimonial majeur ainsi qu'une cadole aux dimensions impressionnantes. Ces clos sont le reflet d'une mise en œuvre soignée et caractéristique de ce secteur, avec un couronnement en hérissos.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



ACTIONS & CHANTIERS

PRISSÉ

« Vers Les Crays »

01



Ce secteur emblématique du Grand Site est à protéger absolument. Il présente une diversité et une qualité d'ouvrages. De plus on perçoit une vraie cohérence paysagère portée par la structure lithique.

02




Ces ouvrages qui longent la route de Saint-Claude sont d'importance majeure puisqu'ils marquent véritablement l'entrée dans un secteur emblématique du village de Prissé, et du Grand Site. Il est impératif de veiller à leur bonne conservation.

03




Longeant les coteaux et visible depuis la route principale, ce murger nécessite des travaux de rénovation. Il présente de nombreuses brèches et déformations. La colonisation végétale dissimule certaines portions du linéaire. Ces désordres nuisent à l'intégration de l'ouvrage dans un secteur emblématique.

04



Inscrit dans un secteur d'importance majeure, ce murger en cœur de vignes semblait offrir un appui sûr à diverses maçonneries. Une cadole s'adosse à sa tête et est prolongée d'un muret. Sa couverture n'est plus visible aujourd'hui. Une rénovation pourrait être mise en œuvre pour lui redonner sa forme d'origine.

05



Ce clos du secteur la Blanchette témoigne d'une mise en œuvre particulière et majeure dans son secteur. Cependant, certaines portions du clos présentent des déformations et des dégradations ponctuelles. Un suivi de l'entretien de cet ensemble permettrait de le transmettre aux générations futures.

06



La couverture de la cadole engagée du secteur la Blanchette inquiète quant à sa stabilité. Des étais précaires ont été installés pour soutenir les pierres, mais il est impératif d'agir rapidement afin d'éviter que la couverture ne s'effondre entièrement.

07



Visible dans le secteur Grande Vigne, ce murger présente une mise en œuvre particulière. Certaines parties de la maçonnerie ont cependant été abîmées.

08



Longeant le sentier, ce murger à la mise en œuvre particulière et caractéristique du secteur, présente plusieurs portions en mauvais état. Celles-ci inquiètent par leurs brèches de grandes dimensions. Des travaux s'imposent afin de préserver l'intégrité de l'ensemble du linéaire.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable

Danger

Restauration à mener en priorité 01

Restauration à mener en priorité 02

Autres projets à mener

Ouvrages nécessitant intervention



Entrée d'une parcelle, lieu-dit Saint-Claude, Prissé.





Secteur

Vers Le Mont Tillet





Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Murger
- Mur de soutènement
- Mur et muret
- Mur manquant
- Mur hors technique pierre sèche

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Cadole pierre sèche
- Cadole hors technique pierre sèche
- Escaliers
- Niche
- Autres

Autres éléments

- Objets, bâti d'intérêt patrimonial
- Carrières, pierriers
- Arbres isolés
- Haies repérées SNA de référence 2017

Secteurs d'inventaire réalisés

0 100 200 m
Prissé Ouest vers Tillet



01

Depuis la route de Saint-Claude, on longe les parcelles de vignes protégées par une large maçonnerie de pierres sèches.



02

Ce clos situé au sommet du Mont Tillet est protégé des vents par un bois et une muraille. Il est bordé de plusieurs types d'ouvrages selon la localisation : un muret marque la limite avec le bois, un élégant muret longe le chemin privé menant au hameau et un murger/mur trapu protège la parcelle à l'Ouest.



03

Depuis le haut de la parcelle on surplombe les plateaux en contrebas dont celui des Crays qui domine le village de Prissé. et offre une vue dégagée sur le Mâconnais.



04

En descendant au pied du secteur des Terres du Perret, on peut observer le Mont Tillet face à nous et le lieu-dit En tiller qui s'insère dans son relief.



05

Le clos du secteur Mont Tillet offre un paysage remarquable sur les vignes des secteurs situés en contrebas. Une dentelle de hauts murs borde ces parcelles et abrite une cadole.

PAYSAGE PERÇU PRISSÉ

« Vers Tillet »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210120

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce-10



00

Ce secteur traversé par deux axes de découverte du Grand Site, à savoir la route de Saint-Claude ainsi que la route de la Couze en contrebas des coteaux, présente de nombreux ouvrages de pierre sèche qui témoignent d'un haut savoir-faire agro-écologique.

Ce secteur porte une identité paysagère particulièrement viticole. Deux hameaux, déjà présents sur les plans d'archives du début XXe, s'insèrent dans les parcelles de vignes closes pour la plupart d'une structure lithique encore bien lisible.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



06
 Mise en œuvre singulière d'un muret /murger. Le parement est composé de deux entités distinctes. On trouve des pierres de petites tailles en partie basse et de lourds moellons en partie haute. S'agit-il d'une réponse technique aux fortes rafales de vent à la cime du Mont Tillet ?



07
 Ce muret longe la partie Nord du clos le long du chemin privé menant au hameau Saint-Claude. Les assises sont plutôt irrégulières et forment une arase pour de longues dalles de couverture surmontées de lourdes roches quand cela est nécessaire. Il en résulte un assemblage un peu atypique.



08
 Mur/murger bordant la route de Saint-Claude. Le parement n'est pas dressé et il n'y a pas d'assises régulières. La taille des pierres est très modeste, il en résulte une forme de l'ouvrage assez trapue.



09
 Ce mur de soutènement a été restauré par la brigade avec des pierres de récupération. Le réemploi de pierres utilisées pour le bâti contraste quelque peu avec le caractère viticole des ouvrages environnants.



11
 Ce mur de soutènement a été partiellement restauré par la brigade en utilisant des anciennes pierres de maisons. Un réel contraste s'observe entre la partie du mur restaurée et l'autre partie. Les pierres sont de plus grande taille et n'ont pas été noircies par le temps.



...



...



...



16
 Cet abri est constitué en grande partie de maçonneries de pierre sèche.



17
 Entrée sur Grande Vigne depuis la route Saint-Claude. Deux stèles interrompent la maçonnerie.



18
 Souche d'un arbre intimement liée à la maçonnerie d'un soutènement.



19
 Entrée sur une parcelle depuis la cour du hameau Saint-Claude.



10

Les hautes murailles qui entourent le clos En Tillier présentent une mise en œuvre de pierres brutes de tailles plus ou moins grandes. On constate toutefois qu'un tri minutieux et une hiérarchisation ont précédé la construction.

Mises en œuvre et parements



15

Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Matériaux parentaux à l'origine des sols

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Eboulis et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes




20

Petite fontaine en contrebas du Mont Tillet.

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE PRISSÉ

« Vers Tillet »



Mises en œuvre et parements :

Dans ce secteur, les mises en œuvre portent une identité viticole forte. Les maçonneries sont trapues et les pierres non taillées. Les poses ne se font pas en assises régulières. Cependant on décèle une grande adaptation et connaissance du territoire avec l'emploi ingénieux des pierres récoltées sur place et triées.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Rien à signaler.


Singularités :

Rien à signaler.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés



Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés

0 100 200 m

Prissé Ouest vers Tillet





21

Ce murger formant le clos des vignes du secteur En Tillier présente plusieurs déformations et effondrements. Ces derniers rendent le clos plus difficilement identifiable et les brèches ne cessent de s'agrandir.



22

Ce mur de soutènement présente plusieurs brèches importantes qui inquiètent quant à la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage et du chemin qui le surplombe.



23

Ce mur de soutènement bordant la route de Saint-Claude présente des déformations et tassements, sûrement dus à la mise en charge des terres en amont et un colmatage de la structure.



24

Longeant la route de Saint-Claude, ce muret présente des désordres. Certaines parties de la maçonnerie s'effondrent et de grosses pierres menacent d'encombrer la voie.



25

Le murger soutenant le chemin menant à la route de la Crouze présente les ruines encore bien visibles d'une cadole engagée.

DIAGNOSTIC SANITAIRE PRISSÉ

« Vers Tillet »

Généralités :

Dans tous les secteurs, les linéaires présentent d'importantes brèches. On relève une campagne de restauration menée dans le secteur À l'Essard, mais la plupart des ouvrages restent dans un état sanitaire préoccupant.

En général, les parties effondrées ont été laissées au pied du mur. Ainsi, il faudrait s'interroger sur le devenir de ces ouvrages. On pourrait imaginer récolter les débris pour les regrouper dans une recyclerie commune au Grand Site.

Urgences :

Les coteaux reposent sur les murs de soutènement. De ce fait, il est primordial d'agir et de porter une réflexion sur l'ensemble du linéaire afin de préserver au mieux ces structures paysagères.

La rénovation de tous ces ouvrages aura un impact direct sur ce dernier. C'est pourquoi il serait important de privilégier les techniques et les savoir-faire traditionnels, afin de conserver une unité dans le paysage.

Remarques :

Rien à signaler.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- P** Restauration par particuliers
- B** Restauration par Brigade verte
- A** Danger

- V** Restauration Villages en Vie
- V** Restauration Village et Environnement
- C** Autres, Création



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
 - Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
 - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
 - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
 - Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ★ Point de vue / panorama



26

Cette cadole engagée se découvre en lisière des vignes du secteur En Tillier, à la limite entre Vergisson et Prissé. Elle attire l'œil des promeneurs et est remarquable pour ses grandes dimensions et son bon état de conservation. (Voir fiche Ce-010)



27

Ce murger est tout à fait remarquable puisqu'il se situe dans le secteur Saint-Claude, à proximité du hameau. Il présente un parement particulier avec deux types de pierres différents en partie haute et basse.



28

Ce mur de soutènement présente un intérêt remarquable et fait partie d'un ensemble de maçonneries bordant la route de Saint-Claude. Soutenant les parcelles de vignes du même nom, il témoigne du caractère viticole très affirmé dans ce secteur.



29

Cet ensemble bâti présente une implantation équivalente à celle des plans d'archives du XIXe. Les ouvrages de pierre sèche soutiennent la plateforme de la parcelle.



30

On trouve également des traces d'implantation bâtie en lieu et place de cette construction qui présente une cour soutenue par des ouvrages de pierre sèche et un abri.



INTÉRÊT PATRIMONIAL PRISSÉ

« Vers Tillet »

Le long de la route Saint-Claude :

La route Saint-Claude pourrait être un axe majeur de découverte du Grand Site pour la qualité du paysage qu'il traverse. Il présente des ouvrages de pierre sèche d'importance majeure représentatifs du caractère viticole du territoire.

Le secteur Saint-Claude :

Le secteur Saint-Claude se caractérise par la présence d'un hameau déjà visible sur les plans d'archives. Celui-ci surplombe son environnement et l'on retrouve une structure lithique bien conservée et remarquable.

Secteurs en contrebas de Saint-Claude :

Un clos occupe le secteur En Tillier. Ses maçonneries sont en mauvais état et de nombreux effondrements ponctuels mettent en péril l'ensemble. Le secteur abrite également une cadole bien conservée. Cette dernière est visible depuis la chemin qui prolonge la route de Saint-Claude.

Le secteur à l'Essard :

Cette partie présente elle aussi de nombreux ouvrages. Un soutènement attire particulièrement l'attention. Une partie de ce mur a d'ailleurs fait l'objet d'une rénovation par la Brigade avec des pierres quelque peu atypiques pour ces ouvrages de vignes et provenant sans doute d'anciennes habitations.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



ACTIONS & CHANTIERS

PRISSÉ

« Vers Tillet »

01



Les linéaires le long de la route de Saint-Claude sont représentatifs de l'identité paysagère du secteur. Le caractère viticole est fortement marqué et les ouvrages sont robustes et rustiques. Peu de linéaires de ce type, pourtant répandu selon les cartes postales anciennes, subsistent sur le territoire du Grand Site.

02



Les ouvrages singuliers autour du hameau Saint-Claude méritent un suivi régulier et une protection importante pour préserver l'identité paysagère de ce secteur.

03



Cette entrée sur le domaine Grande Vigne depuis la route Saint-Claude pourrait faire l'objet de restauration pour en préserver l'intégrité.

04



Vers ce hameau, les murs rustiques bordent la voie en menaçant toutefois de s'effondrer vu leur état sanitaire général. Il faudra avoir une réflexion globale sur ce type de maçonneries et la possibilité de les restaurer.

05



Le murger longeant la route de la Crouze présente plusieurs déformations et effondrements, mais on constate également des ruines d'une cadole engagée. Les restaurations de ce murger et sa cadole sont à envisager, notamment puisque très peu de cadoles ont subsisté à Prissé.

06



Autre portion de maçonnerie bordant la route et présentant une mise en œuvre «brute». Un entretien régulier pourrait endiguer des problèmes d'effondrement futurs.

07



La succession des clos de ce secteur est encore lisible dans le Grand Paysage. Cependant ces murailles tendent à se désintégrer irrémédiablement.

08



La cadole du secteur est à protéger des aléas du temps en continuité des murailles qui l'entourent.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

🔒 À protéger d'intérêt majeur

🔒 À préserver d'intérêt remarquable

⚠️ Danger

🔧 Restauration à mener en priorité 01

🔧 Restauration à mener en priorité 02

🔧 Autres projets à mener

🔴 Ouvrages nécessitant intervention




Cadole faisant face au château de Montceau, restaurée en 2017 par Village et Environnement, lieu-dit La Maraude, La Roche Vineuse.





Secteur Montceau





Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Murger
- Mur de soutènement
- Mur et muret
- Mur manquant
- Mur hors technique pierre sèche

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Cadole pierre sèche
- Cadole hors technique pierre sèche
- Escaliers
- Niche
- Autres

Autres éléments

- Objets, bâti d'intérêt patrimonial
- Carrières, pierriers
- Arbres isolés
- Haies repérées SNA de référence 2017

Secteurs d'inventaire réalisés

- Secteurs d'inventaire réalisés





Face au château se déploie un jardin classique de parterres plantés. La terrasse est maintenue par de hauts murs de soutènement à joint sec en gradin.



Le salon de verdure fait partie d'une enceinte complètement fermée. Trois portails de différentes époques donnent accès au domaine. On distingue plusieurs campagnes de remontage des maçonneries originellement à joint sec. Les linéaires qui en résultent sont majoritairement maçonnés au mortier de ciment, en particulier sur la partie Nord Est.



Les vignes Vers la Croix de Monceau, dissimulées dans les bois, présentent peu d'ouvrages de pierre sèche hormis un mur à l'Ouest en continuité d'un murger de lisière du bois de la croix. Les trois tilleuls fixent un repère dans le paysage. Lieu singulier, ces ouvrages de pierres sèches ont été remplacés par des maçonneries au mortier.



Le lieu-dit Les Grands Champs présente une limite marquée de murs de pierre sèche. C'est également la limite communale avec La Roche-Vineuse. On relève plusieurs entrées marquées par des pierres dressées et une cadole dont on peine à déterminer l'appartenance communale !



Tout le linéaire de la lisière entre la Montagne de Monceau et les vignes est marqué par des ouvrages de pierre sèche. Nous les percevons nettement depuis les vignes de Prissé bien qu'ils se situent sur la commune de La Roche-Vineuse.

PAYSAGE PERÇU PRISSÉ

« Montceau »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210407 / CAMP_20210409

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ca-06 / Mr-02



Au centre de ce secteur se trouve le château de Monceau. Il est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques ainsi que son salon de verdure dont le bois s'élève dans le paysage. Le clos, autrefois planté de vignes, est toujours protégé par une haute ceinture de pierre sèche très visible dans le paysage.

Le hameau s'est développé au bas des coteaux de la Montagne de Monceau. La présence d'une carrière et de lavières fournissait une ressource de proximité idéale pour l'implantation d'une zone bâtie et un terrain calcaire propice à la culture de la vigne.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



06
Un parement d'une portion sans doute originelle de la clôture du château. La maçonnerie à joint sec peut s'apparenter à la technique pierre sèche bien que du mortier maigre ait été utilisé au montage. Les assises sont régulières et les pierres taillées en *Opus quadratum*. Les couvertures sont constituées de grandes dalles de pierre formant couvertine.



07
Quelques centaines de mètres plus loin on retrouve la même technique constructive et le même type de parement et une hauteur identique bien que la clôture ne renferme plus le «salon de verdure» mais des parcelles de vignes.



08
Parement d'un mur de soutènement du parterre qui fait face à la façade principale du château. La maçonnerie à joint sec est soignée. La mise en œuvre précise de cet ouvrage non enduit constitue un lien entre les ouvrages de pierre des vignes et l'architecture du château.



09
Muret formant la clôture Ouest du château. Il présente une hauteur beaucoup plus réduite que le reste du linéaire et un chaperon maçonné en «dos d'âne». Il se peut que le mur d'origine se soit effondré et que sa hauteur ait été réduite lors de la reconstruction.



11
Portion Est de clôture du château proche de l'entrée principale présentant une nuance rouge. La maçonnerie est liée au mortier et ne semble pas d'origine.



12
Les pierres utilisées pour la restauration du mur proviennent essentiellement de l'ancien mur écroulé.



13
Deux grandes dalles viennent former le linteau de l'ouverture de la cadole des Maillettes restaurée par Village et Environnement. La couverture était manquante avant travaux, il s'agit sans doute d'un apport de pierres contemporain.



14
...



16
La Solitude ou Pavillon des Girondins.



17
Puits à l'intérieur d'une propriété.



18
Passage préservé en partie basse du mur de soutènement pour le passage d'une source.



19
Les trois tilleuls avec ses aménagements maçonnés et son portail.



10

Parement d'un murger de lisière avec son couronnement typique en «hérissure». Le corps de maçonnerie est constitué de pierres plus rustique que les murs du château, provenant sans doute de la lavière à proximité.



15

Mises en œuvre et parements

Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Matériaux parentaux à l'origine des sols

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Eboulis et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes




20

Ancien abri de pierre maçonné au mortier. Il a perdu sa couverture et ses jambages étaient constitués de pierre de taille. Des sarments de vignes jonchent le sol.

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE PRISSÉ

« Montceau »



Mises en œuvre et parements :

Proche du hameau, on trouve de hautes maçonneries en Opus quadratum liées au mortier maigre. L'extrême parcimonie de son utilisation nous permet d'apparenter ce type de maçonnerie à la pierre sèche.

Les pierres sont plus rustiques et fines dès qu'il s'agit d'ouvrages dans les vignes. Quelques hautains viennent signaler des accès à certaines parcelles.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

La présence directe d'une carrière et de lavières sur le haut de la Montagne de Monceau nous laisse à penser que la roche était abondante dans ce secteur et n'a donc pas nécessité d'apport extérieur.


Singularités :

Rien à signaler.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés



Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés





21
Mur de soutènement de la route menant au hameau de Monceau. Il marque la limite Est du Clos du château. Une grande brèche s'est formée et menace la stabilité du linéaire et sans doute des terres en amont et peut-être de la route.



22
Mur de soutènement restauré par la Brigade verte en 2011. Il semble que le mur ait été construit comme un mur de clôture. Le ruissellement a apporté des terres en amont, aujourd'hui il soutient les terres du chemin le long du mur. La restauration en a donc pris compte dans sa morphologie.



23
Ce mur effondré aux deux tiers est en continuité directe du pavillon des Girondins.



24
Détail déjà constaté sur le mur de clôture du château de Chevignes : on distingue des assises liées au mortier disposées régulièrement dans le corps de maçonnerie. Ce chaînage horizontal en fait une maçonnerie hybride puisque les autres assises sont posées sans mortier.



25
La partie basse des gradins du parterre du château présente des désordres voire des effondrements pour la partie Est.

DIAGNOSTIC SANITAIRE PRISSÉ

« Montceau »

Généralités :

La clôture du château est encore bien lisible malgré que sa partie Sud soit incomplète. On note plusieurs campagnes et types de restauration sur ce linéaire.

Les murs marquant la limite entre les deux communes n'ont plus d'usage et sont laissés à l'abandon.

Les murs de soutènement des vignes se confondent avec les talus et disparaissent.

Les murs qui maintiennent la route menant au château n'étaient pas dimensionnés pour le passage de véhicules lourds. Les désordres sont donc nombreux et les restaurations doivent en tenir compte.

Urgences :

La portion de route surplombant la brèche du mur de soutènement pourrait s'affaisser. Le maillage du mur est compromis et la stabilité à vérifier.

Remarques :

On constate une restauration à proximité du pavillon des Girondins réalisée par la Brigade du Grand Site. Nous notons également de très nombreuses restaurations sur le secteur de la Montagne à La Roche-Vineuse menées par l'association locale Village et Environnement.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

P Restauration par particuliers
B Restauration par Brigade verte
A Danger

V Restauration Villages en Vie
V Restauration Village et Environnement
C Autres, Création



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
 - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
 - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ✳ Point de vue / panorama



26

Cadole des Maillettes restaurée en 2015 par l'association Village et Environnement agissant sur la commune de La Roche-Vineuse. (cf fiche Ca-06)



27

Le mur d'enceinte du château de Monceau est un élément remarquable. Il comporte trois portails et le pavillon des Girondins fait partie de cet ouvrage.



28

Les murs à joint sec de la terrasse du château forme le socle de l'architecture dans le paysage. C'est un lien symbolique entre espace agricole, et architecture tant dans sa morphologie gradinée que dans sa matérialité.



29

Entrée marquée par deux pierres dressées sur la parcelle du clos du château. On ne distingue plus d'embranchement dans les ronces bien qu'il faille franchir une hauteur d'1,50 m environ pour accéder à la parcelle en contrebas.



30

Plusieurs hautains se dressent pour signaler des passages sur la limite communale.



INTÉRÊT PATRIMONIAL PRISSÉ

« Monceau »

Au Clos, Au Bois, Monceau :

Les ouvrages sont très présents dans ces secteurs. Ils constituent l'infrastructure paysagère des vignes et de l'implantation du château sur une plateforme. Ils font la limite entre jardin et espace agricole.

Les Grands Champs :

Peu d'ouvrages sur ce secteur hormis le long de La Montagne où l'on trouve quelques entrées signalées par des hautains et une cadole récemment restaurée.

Croix de Monceau :

Le site des Trois Tilleuls est emblématique mais ne comporte plus guère d'ouvrages de pierre sèche. Le mur qui prolonge le murger du bois de la croix s'interrompt à mi-parcours des tilleuls.

La Montagne de Monceau : (Hors secteur, commune de La Roche Vineuse)

Un secteur d'intérêt majeur tant pour les ouvrages qu'il comporte et l'histoire véhiculée par ce site. Il a un réel intérêt à être associé à cette étude pour sa valeur et le travail de sensibilisation déjà mené pour ce patrimoine.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

Secteurs d'intérêt majeur

- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable

Route départementale

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers

Point de vue / panorama

- ★ Point de vue / panorama
- Parcelles AOC
- Zone de ruissellement cote viticole
- ▲ Zone boisée DRAAF RPG

● En rouge les linéaires et cadoles méritant une action

0 100 200 m

Prissé Nord

ACTIONS & CHANTIERS

PRISSÉ

« Monceau »

01



Le clos du château s'inscrit dans le Grand Paysage. On le perçoit notamment depuis l'entrée Nord du Grand Site (rond point des 2 roches) le Grand mur Ouest. Cet ensemble mérite d'être protégé et valorisé, sans compter qu'il renferme deux monuments historiques inscrits.

02



Le mur de soutènement de la route qui longe et ferme le clos présente de nombreuses brèches qui ne cesseront de s'agrandir. De plus, la colonisation de lierre et de vigne vierge déchausse les pierres et créé des désordres profonds dans les maçonneries encore en place. Une intervention est à projeter.

03



La Solitude s'inscrit à l'angle Sud Ouest de l'enceinte. Le mur qui prolonge cet ouvrage est effondré sur les deux tiers de sa longueur et pourrait être remonté pour participer à la compréhension du paysage originel de cet édifice.

04



La perspective sur le château mérite de retrouver les murets de part et d'autre de son portail monumental.

05



Le murger de lisière, en fond de scène du point de départ du parcours pédagogique pourrait être restauré dans son prolongement Est en direction des Trois Tilleuls.

06



L'ouvrage qui prolonge le murger dans les vignes pourrait être entretenu et rebâti sur certaines sections avant qu'il ne se délite sur l'ensemble.

07



Nous notons à proximité directe la présence d'un parcours autour de la pierre sèche. Un parcours fléché et renseigné permettant de voir sentiers, lavières, carrière, cadoles, murgers,... L'histoire du paysage est expliqué avec beaucoup de pédagogie tout au long de la randonnée.

08



De nombreuses initiatives ont été entreprises pour la mise en valeur du patrimoine pierre sèche sur ce secteur de la commune de La Roche Vineuse. L'association «Village et Environnement» oeuvre pour la restauration des ouvrages. Cela peut interroger les limites du Grand Site...





Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- À protéger d'intérêt majeur
- À préserver d'intérêt remarquable
- Danger

- Restauration à mener en priorité 01
- Restauration à mener en priorité 02
- Autres projets à mener
- Ouvrages nécessitant intervention







Accompagnement du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 04 août 2021

Grande cadole au cœur d'une parcelle de vignes, lieu-dit Les Crays, Prissé.