




DAVAYÉ

Carnet des relevés

Carnet non exhaustif des ouvrages de pierre sèche d'intérêt patrimonial du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

L'inventaire est constitué de trois types de documents :

- *Atlas cartographique résultant de la récolte des données sur terrain*
- *Données photographiques classées et localisées*
- *Diagnostic des données par commune selon les secteurs visités*

Toutefois, la récolte des données sur le terrain avec le SIG doit être complétée par des informations plus précises sur les particularités du Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson. Elles sont donc mises en lumière dans ce carnet de relevés des ouvrages et ensembles d'intérêt patrimonial.

Ces fiches peuvent donner lieu à des balades autour du patrimoine vernaculaire. Elles fonctionneront toutes indépendamment pour permettre un choix à la carte.

Lors de nos campagnes d'inventaire, nous prenons le temps d'évaluer les ouvrages selon plusieurs prismes : le diagnostic sanitaire, l'intérêt vis à vis des enjeux ciblés par le Grand Site et les valeurs patrimoniales. Sur chacune des fiches des logos permettront de retrouver rapidement ces informations portées dans l'inventaire SIG.

Les fiches sont construites de façon à présenter l'ouvrage dans son environnement (au recto), puis ses particularités de mise en oeuvre ou d'aménagement (au verso). Les dessins sont à l'échelle et viennent compléter ce devoir de connaissance et de mémoire. Des descriptions détaillées donnent une trame de présentation de l'ouvrage.



Escalier donnant accès aux vignes, lieu-dit Les Brosses, Davayé.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Typologie des ouvrages de pierre sèche





Escalier et pierre posée en chandelle, chantier Brigade Verte, lieu-dit Les Mauvetys, Davayé.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

- **t** // (muret)

- **s** // (soutènement)
// 00

Mr
01

Mt
01

Ms
01

Exemple :

M-s//01 mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

- **a** // (adossée)

- **i** // (isolée)
// 00

Ce
01

Ca
01

Ci
01

Exemple :

C-e//01 une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

- **a** // (habité)

- **c** // (en cœur de vignes)
// 00

Mul
01

Mua
01

Muc
01

Exemple :

Mu-c//01 un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Mur de soutènement présentant un motif dans le corps de maçonnerie, lieu-dit Au Clos, Davayé.



CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)

Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés



Codes INSEE des communes du Grand Site

71526 Solutré-Pouilly

71567 Vergisson

71360 Prissé

71169 Davayé

71105 Charnay-Lès-Mâcon

71108 Chasselas

71210 Fuissé

71069 Bussièeres

71108 Leynes

CADOLES

Ce-01 : La cadole cheminée, En Pomard 71526

Ce-02 : La cadole pyramide, Aux Marzes 71526

Ce-03 : La cadole restaurée, Les Condemines 71526

Ce-04 : La cadole en ruine, En Pomard 71526

Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567

Ce-06 : La cadole à l'arbre penché, Champ Rocher 71567

Ce-07 : La cadole du chemin, En Pragne 71526

Ce-08 : La cadole du parvis, La Côte Rôtie 71169

Ce-09 : La cadole du Clos, La Blanchette 71360

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

Ce-11 : La cadole à la coupole, En Combe 71108

Ce-12 : La cadole Saint-Pierre, En Combe 71108

Ce-13 : La cadole des Collonges, Vignes de la Croix 71069

Ce-14 : La cadole des Charmes, Les Charmes 71350

Ci-01 : La cadole ombragée, Au Vignerai 71526

Ci-02 : La cadole dans la pente, En Champ Roux 71526

Ci-03 : La grande Cadole isolée, Les Crays 71360

Ci-04 : La nouvelle cadole, Les Préauds, 71210

Ci-05 : La cadole de la Roue, La Roue, 71526

Ci-06 : La cadole G.B.1823, Mont Garçin, 71526

Ca-01 : La cadole aux noisetiers, Au Vignerai 71526

Ca-02 : La cadole adossée, En Pomard 71526

Ca-03 : La cadole des chèvres, Les Brûlés 71526

Ca-04 : La cadole du bois, En Pomard 71526

Ca-05 : La cadole de la Côte, à la Côte 71108

Ca-06 : La cadole des Maillettes, Les Grands Champs 71360

MURGERS

Mua-01 : Le murger à la banquette, En Charmont 71526

Mul- 01 : Le murger Pomard, En Pomard 71526

Mul- 02 : Le murger partitionné, Les Grands Dougys 71360

Mul- 03 : Le clos des faisans, Balmont-Haut 71108

Muc-01 : Le grand murger, En Charmont 71526

INDEX GÉNÉRAL

Par type

MURS

Mr- 01 : Le grand mur, En Charmont 71526

Mr- 02 : Le mur d'enceinte, Le Clos 71360

Mr- 03 : Le mur de la Cure, Charnay 71105

Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567

Ms-02 : Le soutènement aux contreforts, Les Perrières 71105

ENSEMBLES

E- 01 : Le point d'eau, La Grange Murger 71526

E- 02 : Face à la Roche, Les Condemines 71526

E- 03 : Les clos, En Pomard 71526

E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169

E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210

OBJETS

Ob- 01 : Le refroidisseur à lait, Les Magnons 71258



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés






0 100 200 m



Davayé



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- E 01 Fiches Ouvrages et ensembles

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

Secteurs d'intérêt majeur

Secteurs d'intérêt remarquable

■ Bâti Source BDTOPO IGN

— Courbes de niveau Source BDALTI IGN





INDEX

Davayé

CADOLE

Ce-08 : La cadole du parvis, La Côte Rôtie 71169




ENSEMBLE

E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169





0 40m 100m



Plan masse du lieu-dit La Côte Rôtie
Plan et coupe de la cadole au 1/50e

L'abri n'est plus couvert mais ces maçonneries sont encore saines. La couverture devait être portée par une charpente bois sommaire qui n'a pas résisté au temps. Il reste encore un chevron visible le long de la paroi du fond.

Depuis la cadole on a une vue dégagée sur l'ancien bourg de Davayé.

L'abri est ménagé dans le murger soutenant le chemin traversant le secteur.





Le lieu-dit La Côte Rôtie est accessible depuis Vergisson par le chemin de Parvis. On découvre alors le dos de la Roche ainsi qu'un point de vue sur le plateau de la Bresse.

La cadole ne se découvre qu'en accédant aux parcelles en contrebas du chemin. Elle s'insère dans un murger soutenant le chemin menant au Clos

Poncétys. Les parements de la structure de cet ouvrage sont largement effondrés. Il demeure toutefois quelques pans encore intacts.

La cadole s'ouvre sur les coteaux de la Roche de Solutré en face. On peut apprécier l'ensemble de murgers d'intérêt majeur du lieu-dit En Pomard.

DAVAYÉ

SECTEUR LA CÔTE RÔTIE

« La cadole du parvis »

Type : cadole

Sous type : engagée

Section : OB

N°Parcelle : chemin face à la n°1328

Intérêt patrimonial : remarquable



0 1m 2m

↳ Vue de la cadole depuis le bas du murger
Seule cadole du secteur, elle présente une cavité rectangulaire pouvant accueillir plusieurs Hommes.






Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ce /
08**





↑ Vue en élévation, plan, coupe du murger

La cavité créée, s'élève à 1m70, et le niveau du sol correspond à celui du chemin. Il faut donc descendre abruptement au sein de cette cavité.

← En haut, on aperçoit la maçonnerie qui contient la cadole à droite du chemin. Elle marque l'entrée dans la fine parcelle.

Au milieu, vue depuis l'intérieur de la cadole.

En bas, au dessus du mur de soutènement, un banquette est aménagée dans la maçonnerie avec quelques pierres posées sur chant pour dossier.



DAVAYÉ

SECTEUR LA CÔTE RÔTIE

« La cadole du parvis »

Dimensions : H 1m40 / L 1m50 / l 1m30

Particularités : seule cadole du secteur

Type de couverture : la couverture manquante était portée par une charpente bois.

Type de sols : calcaires durs




0 1m 5m

↳ Vue du parement du murger

Comme on le voit sur l'élévation et le plan général du murger, la structure présente de multiples effondrements. On perçoit toutefois sur des pans encore en place des rangs de pierres posées en *Opus Piscatum*.

a- Effondrements



b- Pose en *Opus Piscatum*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Ce / 08



↖ Vues du murger de lisière à l'extrême Ouest du lieu-dit.

Il marque la limite Ouest du secteur par une épaisseur muraille de pierre et fait rempart à la falaise en contrebas.

Le couronnement est légèrement en débord de la ligne du parement pour former un larmier.

← En haut, vue de Davayé depuis La Côte Rôtie. On distingue en premier plan un murger dont une portion du parement subsiste.

Au milieu, extrait d'un plan historique montrant des dispositions communes avec l'état actuel. On retrouve l'implantation de trois longs murgers et des chemins (en rouge).

Sources : Archives 71
Atlas Terrier de Davayé, Condemines, Saint-Léger, Pouilly et Solutré, XVIIIe siècle. H 19/2 (1-45)

En bas, vue du murger de lisière à l'extrême Ouest du secteur protégeant les parcelles des vents forts provenant de la vallée de Vergisson.



DAVAYÉ

SECTEUR LA CÔTE RÔTIE « Les Murgers »

Type : ensemble

Sous type : divers types d'ouvrages

Section : B

N°Parcelles :

Intérêt patrimonial : Majeur

Ces coteaux de vignes sont plantés sur une pente raide exposée plein Sud. Ce secteur en belvédère se déploie sur la Roche de Vergisson au dessus des falaises (b) qui surplombent la route menant au village de Vergisson.

On accède à ce lieu-dit depuis le hameau Les Nambrets à Vergisson en empruntant le chemin

du Parvis (c). Ce paysage particulier s'apprécie également depuis les coteaux En Pomard qui lui font face. Trois vastes murgers (a) se distinguent le long des vignes dans le sens de la pente. Pourtant, en arpentant le lieu, les murgers qui semblaient homogènes de loin présentent tous des singularités.



0 10m

50m


Légende plan masse

- a- Murgers déjà présents sur le plan d'archives du XVIIIe.
- b- Falaises
- c- Chemins en continuité du chemin de parvis depuis Vergisson
- d- Voie reliant Vergisson et Davayé
- e- ancienne implantation d'une maison selon le plan historique.

- 01- Murger de lisière fondé sur la Roche
- 02- Murger dont un parement est effondré en cœur de vignes
- 03- Murger effondré en cœur de vignes
- 04- Murger séparatif
- 05- Murger haut de lisière

Plan masse de l'état actuel du secteur

La comparaison d'avec le plan historique nous permet de constater la présence de certains ouvrages dès le XVIII^e siècle. Nous constatons toutefois que la structure lithique actuelle est plus riche et complexe sur place.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial


**E /
04**




*murger en cœur de vignes
parements intacts*



*murger en cœur de vignes
un parement effondré*



*murger en cœur de vignes
colonisation végétale*



↑ Coupes de principe des effondrements constatés sur les murgers.



Les murgers sont souvent les maçonneries les plus anciennes des structures lithiques. Ils sont venus dessiner le paysage viticole au fur et à mesure des mises en culture. On décèle une diversité de mises en œuvre assez importante sur un même lieu-dit qui témoigne du savoir-faire ou du manque de qualification des bâtisseurs.

D'autre part, on retrouve dans les récits de Restif de la Bretonne, une description du montage d'un murger de pierres mêler à de la terre et des végétaux. Certains ouvrages portent aujourd'hui la marque de cette mise en œuvre : un couronnement végétal dense permis par l'apport d'un substrat à l'intérieur des maçonneries.

← Comparaison de 3 types d'ouvrages du secteur
En haut, murger aux parements effondrés.

Au milieu, murger aux parements effondrés et à la maçonnerie colonisée par une végétation dense .

En bas, murger séparatif constitué d'un parement Ouest plus élevé.



Chaque maçonnerie a sa propre fonction. Les murs en cœur de vignes ont pour origine un épierrement des sols pour une mise en culture. Ils sont donc souvent les témoins les plus anciens de la structure lithique originelle du paysage. Ils sont souvent construits sur des espaces difficilement modulables ou exploitables (affleurements rocheux). D'autres sont construits en lisière des parcelles, pour soutenir les chemins, matérialiser la frontière avec les bois ou créer les limites des parcelles. Les murs sont l'œuvre d'un travail laborieux qui était réalisé par des «*faiseurs de champs*», donc des bâtisseurs pas toujours aguerris.

DAVAYÉ

SECTEUR LA CÔTE RÔTIE


«*Les Murgers*»

Particularités : structure lithique comparable au plan d'archives et visible de loin.

Type de sols : calcaires durs à «*chailles*» et à «*entroques*»



0 1m 5m



Coupes schématiques sur les murgers du secteur.

- 01- Murger de lisière fondé sur la Roche
- 02- Murger dont un parement est effondré en cœur de vignes
- 03- Murger effondré en cœur de vignes
- 04- Murger séparatif
- 05- Murger haut de lisière

Dessin de la paroi du murger de lisière à l'extrême Ouest du lieu-dit.

Une roche affleurante a été prise comme fondation sans dénaturer la cohérence globale de la morphologie du linéaire.





Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

E / 04









Accompagnement du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 18 octobre 2021

Murger en lisière sur un affleurement rocheux, lieu-dit, La Côte Rôtie, Davayé.