




CHASSELAS

Inventaire

non exhaustif des ouvrages de
pierre sèche du Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

Le CAUE de Saône-et-Loire accompagne le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour mettre en lumière la présence d'ouvrages de pierre sèche sur l'ensemble de son territoire. L'analyse fine des secteurs inventoriés permet d'approcher au mieux les enjeux du Grand Paysage et les besoins précis de ce patrimoine vernaculaire diffus. Le diagnostic est réalisé selon le prisme de plusieurs thèmes qui font ensuite l'objet d'une synthèse par secteur. Ce document permet de faire des propositions d'actions précises de protection et de chantier à mener sur ce territoire. Il s'agit aussi de faire émerger des problématiques récurrentes aux enjeux de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine vivant et fragile.

Paysage perçu

- Description du paysage perçu par l'Homme
- État des lieux de la présence des ouvrages dans le secteur
- Diversité des types d'ouvrages de pierre sèche

Palette identitaire

- Comprendre l'identité paysagère du lieu : Le *Genius loci*
- Révéler les interactions entre techniques constructives, usages, pierres
- Pointer les singularités du paysage lithique

Diagnostic sanitaire

- Repérer les zones sinistrées
- Révéler les urgences, les restaurations, les problématiques

Évaluation patrimoniale

- Définir des secteurs d'intérêt patrimonial selon deux nuances
- Pointer les ouvrages d'intérêt patrimonial pour les décrire précisément

Actions et chantiers à mener

- Définir des secteurs à préserver et protéger
- Définir des zones de projet et des priorités d'actions

-  Secteurs d'inventaire réalisés 2020-21
-  Secteurs d'inventaire complémentaires potentiels

 Bâti

Source : BDTOP0 IGN

 Courbes de niveau


Source : BDALTI IGN

 Secteur étude : Périmètre du Grand Site et communes associées

 Site classé

Source : DREAL

 Zoom carte par commune



Communes visitées

L'inventaire engagé par le CAUE 71 en 2020 a permis de révéler une quantité, une qualité et une diversité extraordinaire d'ouvrages de pierre sèche sur le territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

La récolte des données a débuté sur les seules communes de Solutré-Pouilly et Vergisson. Les premières représentations cartographiques transmises ont révélé une structure lithique encore bien présente dans le paysage.


Les zones à visiter ont donc été étendues à 9 communes pour mettre en lumière ce patrimoine diffus pas toujours perceptible aisément.



Zoom carte par secteur

0 100 200 m

Chasselas



Secteurs inventoriés

L'inventaire n'a pas vocation à dresser un répertoire exhaustif mais à révéler les problématiques récurrentes de ce patrimoine. La cartographie SIG permet ainsi de définir les zones où la structure lithique est dense et où se trouvent les ouvrages d'intérêt patrimonial.

Zones visitées à Chasselas : 68 hectares

- 10 km de murs relevés
- 6 cadoles

- Secteur Chasselas Nord :
 - Vers À la Côte : 26 hectares le 09/03/2021
 - Vers En Charlures : 8 hectares le 19/03/2021
 - Vers Les Bois Denis : 9 hectares le 19/03/2021

- Secteur Chasselas Ouest :
 - Vers Le Vernay : 7 hectares le 19/03/2021
 - Vers Les Renauds : 7 hectares le 19/03/2021
 - Vers Les Champs de Voisin : 11 hectares le 19/03/2021



Cadole restaurée par Villages en Vie, lieu-dit En Combe, Chasselas.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers





Panement d'un mur de clos, lieu-dit A la Côte, Chasselas.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

Mr
01

- **t** // (muret)

Mt
01

- **s** // (soutènement)
// 00

Ms
01

Exemple :

M-s//01 Mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

Ce
01

- **a** // (adossée)

Ca
01

- **i** // (isolée)
// 00

Ci
01

Exemple :

C-e//01 Une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

Mul
01

- **a** // (habité)

Mua
01

- **c** // (en cœur de vignes)
// 00

Muc
01

Exemple :

Mu-c//01 Un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Création contemporaine d'une terrasse, lieu-dit Au Bois de Fée, Chasselas.

CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)



Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Mur de soutènement, lieu-dit À La Côte, Chasselas.






Secteur

Chasselas Nord





- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Murger
- Mur de soutènement
- Mur et muret
- - - Mur manquant
- Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Cadole pierre sèche
- Cadole hors technique pierre sèche
- ◇ Escaliers
- Niche
- △ Autres
- Autres éléments
- ★ Objets, bâti d'intérêt patrimonial
- ◆ Carrières, pierriers
- Arbres isolés
- Haies repérées SNA de référence 2017
- - - Secteurs d'inventaire réalisés





01

Le secteur À la Côte est couvert de parcelles viticoles. Seule la partie Ouest, proche des affleurements rocheux, présente un réseau de murs de pierre sèche encore bien défini. Une grande cadole entretenue offre un abri au cœur des vignes.



02

La route départementale serpente dans le secteur selon un tracé non historique. Directement sous le Mont de Pouilly, en lisière du bois, des parcelles sont protégées par de hautes murailles de roches rougeoyantes.



03

Les secteurs En Combe, traversés par la départementale, et Le Haut de la Roche, entièrement boisé, présentent des ouvrages significatifs en lisière des parcelles. Des murgers et deux cadoles restaurées marquent la limite avec le bois.



04

Depuis Aux Faux, on distingue le bourg en contrebas. Des soutènements longent la route et des murgers imposants soulignent la topographie abrupte du terrain.



05

Les Cornillaux marquent la limite entre Chasselas et Leynes. Un ancien chemin bordé de murs de pierre sèche témoigne des anciens tracés arpentés pour rejoindre les vignes depuis le bourg.

PAYSAGE PERÇU CHASSELAS

« Chasselas Nord »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210309 / CAMP_20210319

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce-11 / Ce-12 / Ca-05



00

La partie Nord Est de Chasselas est occupée principalement par des coteaux plantés de vignes. La route départementale menant à Solutré-Pouilly les traverse en offrant plusieurs belvédères sur la vallée de l'Arlois. Elle contourne soigneusement la Combe du Mont Saint-Pierre et mène jusqu'au cœur du village.

On perçoit distinctement un réseau lithique assez dense près des affleurements rocheux du lieu-dit À la Côte. Des murs et des cadoles sont également très visibles depuis la départementale au revers de la Roche du Mont Saint-Pierre.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- 00 ouvrage repéré
- 00 zoom pierre
- 00 point de vue

- * ouvrage d'intérêt remarquable
- * ouvrage d'intérêt majeur



06
Ce parement fait partie d'un mur de clos. On peut distinguer des pierres de taille importante dans le corps de maçonnerie. Les faces de parement sont soigneusement dressées.



07
Ce mur se localise tout en haut du secteur À la Côte. Il a un parement beaucoup plus rustique bien qu'il appartienne également à un ensemble formant un clos.



08
Ce murger présente un parement largement couvert de mousse. On distingue toutefois des pierres aux faces dressées posées en assises régulières. Cet ouvrage se localise en lisière des bois du Mont Saint-Pierre.



09
Ce parement soigné fait partie d'un ouvrage de soutènement routier proche des habitations. Il a vraisemblablement été restauré après un effondrement. Le type de pierre et la hauteur des assises ont été respectés.



11
Ce pierrier est visible sur la partie Ouest de À la Côte.



12
La roche visible est en haut des coteaux. Elle est surmontée de quelques bribes de murets de pierre sèche.



13
La roche mère est affleurante sur le chemin d'accès au secteur.



14
Le murger de lisière en ruine dévoile les pierres polychromes qui formaient l'ouvrage.



16
Chemin de vignes le long du lieu-dit Les Cornillaux entretenu par la commune et l'association Villages en Vie.



17
Abri avec maçonneries de pierre sèche et autres techniques constructives.



18
Terrasse aménagée en haut des coteaux le long de la route. Création contemporaine en auto-construction.



19
Passage ménagé dans un mur séparatif entre deux clos du lieu-dit À la Côte.



10

Ce parement rustique fait partie d'un murger en cœur de parcelle.

Mises en œuvre et parements



15

Cet ouvrage présente un corps de maçonnerie hétéroclite composé à la fois de pierres fines et de grosses pierres issues sans doute d'une autre construction.

Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

- Les sols en 10 classes simples**
- Roches volcaniques du socle primaire
 - Roches gréseuses du Trias
 - Calcaires durs à faible profondeur
 - Calcaires durs profonds
 - Marnes à faible profondeur
 - Marnes profondes
 - Ebouils et dépôts de pentes
 - Argiles résiduelles peu caillouteuses
 - Dépôts anciens de piémonts
 - Colluvions récentes de bas de pentes




20

Maçonneries de pierre sèche sur un plan carré de grandes dimensions. La hauteur des maçonneries est limitée à 1m30. Il n'y a pas de trace de couverture ou d'autres détails permettant de préciser l'usage de cette construction.

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE CHASSELAS

« Chasselas Nord »



Mises en œuvre et parements :

Les maçonneries du secteur sont peu nombreuses et concentrées sur des parcelles épargnées par les démolitions.

Les maçonneries sont rustiques et profitent d'un calcaire dur dont l'extraction est facilitée par de nombreuses couches sédimentaires.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Sur ce secteur, on trouve une pierre calcaire aux teintes rougeoyantes dues à la présence du minéral de fer.


Singularités :

Quelques ouvrages proches des habitations ou des cadoles reçoivent un apport de pierres plus précieuses.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés



Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés

0 100 200 m

Chasselas Nord





21

Murger de lisière présentant une déformation importante. Une brèche s'est ouverte contrainte par une poussée forte des terres maintenues au dos de la maçonnerie.



22

Brèche dans ce mur de séparation ouverte jusqu'à la base du mur. Les pierres éboulées ont disparu.



23

Parement d'un murger de lisière soutenant un volumineux pierrier. On constate un effritement de la roche en fondation et un délitement de la maçonnerie qui la surplombe.



24

Les murgers qui dévalent la pente vers Les Pierriers présentent majoritairement des parements effondrés et une colonisation végétale envahissante.



25

Ce mur de soutènement compose la partie Nord d'un clos. Des désordres sont à l'origine d'un premier effondrement et la structure est durablement déstabilisée. Une brèche finira par se créer...

DIAGNOSTIC SANITAIRE CHASSELAS

« Chasselas Nord »

Généralités :

Les cadoles du secteur ont reçu un entretien et des restaurations soignées par les propriétaires et associations locales.

La majorité des murs de soutènement sont en ruine et se confondent avec les talus qu'ils occupent. Certains persistent plus durablement le long des routes sur des portions de linéaires.

Urgences :

Les clos de À la Côte sont encore bien lisibles dans le Grand Paysage mais tendent à disparaître. Il faudrait endiguer ce lent anéantissement.

Remarques :

Rien à signaler.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


Fiche détail des secteurs inventoriés

P Restauration par particuliers
B Restauration par Brigade verte
A Danger

V Restauration Villages en Vie
V Restauration Village et Environnement
C Autres, Création



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
 - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
 - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ✱ Point de vue / panorama





26

Haut mur de clos présentant une authenticité et une intégrité. Ces maçonneries marquent l'entrée dans le secteur à la Côte. La croisée des chemins à proximité est identique sur les plans de l'atlas terrier datant du XVIII^e siècle.



27

Grande cadole presque dissimulée en trompe-l'œil dans un murger soutenant un chemin. Elle est entretenue par les propriétaire et présente une couverture en tuiles canal.



28

Escaliers volants le long de la départementale. Les pierres posées en boutisse émergent du mur de soutènement et donne accès aux parcelles du lieu-dit Les Pierriers.



29

Cadole d'intérêt majeur ayant été restaurée par Villages en Vie. Elle présente plusieurs singularités dont sa charpente et sa banquette périphérique.



30

Cadole d'intérêt majeur ayant été restaurée par Villages en Vie. Elle est engagée dans un murger en lisière d'un bois et présente une coupole en encorbellement.

INTÉRÊT PATRIMONIAL CHASSELAS

« Chasselas Nord »

À la Côte :

Plusieurs clos présentent des linéaires encore bien intègres. Une cadole anime le cœur de ce secteur et la présence des roches à nu et des pierriers en font un lieu à fort potentiel pédagogique.

En Combe :

Ce lieu témoigne d'un savoir faire autour de la pierre bien ancré dans le paysage et d'une effervescence d'activités autour du Mont Saint-Pierre. Deux cadoles nous sont parvenues et une troisième semble être dissimulée dans les bois. Sur l'autre versant de la Rochette se trouvait un lieu d'extraction de pierres, des vignes et peut-être même une habitation selon certains habitants.

Les Perriers, En Charlures, Les Cornillaux :

Lieux emblématiques de l'entrée du Bourg de Chasselas, les chemins menant aux vignes sont bordés de murets de pierre sèche. Les parcelles des Perriers sont en surélévation de la route. De hauts murs de soutènement, partiellement remplacés par des maçonneries liées au mortier, maintiennent les terres plantées et la voie qui dessert le hameau. Près du cimetière, on trouve un chemin menant aux Cornillaux qui se déploie sur plusieurs centaines de mètres. On trouve d'ailleurs à la pointe de ce cheminement un ouvrage contemporain de pierre sèche : une terrasse et une banquette aménagée dans la pente.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


Fiche détail des secteurs inventoriés

🏠 À protéger d'intérêt majeur

🏠 À préserver d'intérêt remarquable



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
 - ⊛ Autre élément d'intérêt patrimonial
 - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ☀ Point de vue / panorama
- ▭ Parcelles AOC
- ▭ Zone de ruissellement cote viticole
- ▭ Zone boisée DRAAF RPG
- En rouge les linéaires et cadoles méritant une action




ACTIONS & CHANTIERS

CHASSELAS

« Chasselas Nord »

01



Cet ensemble lithique demeure un des rares exemples encore bien perceptibles dans le paysage. Il conviendrait d'assurer sa pérennité en opérant à un entretien suivi et quelques réparations ponctuelles.



02



Ce passage entre les deux parcelles est important à restaurer d'un point de vue de l'usage et de l'intérêt patrimonial. De plus, il présente des désordres qui déstabilisent le reste de la maçonnerie.



03



Cette cadole est un élément central dans l'ensemble à protéger. Elle semble bien entretenue par le propriétaire.



04



Dans ce secteur préservé le long du bois, deux cadoles ont été restaurées par «Villages en Vie». Les maçonneries qui délimitent les parcelles, également à préserver, témoignent de l'effervescence du travail déployé pour mettre en culture ces coteaux.



05



La Combe a su préserver l'identité viticole. Cependant la plupart des ouvrages sont en ruine, notamment ceux qui soutiennent les terres vers Les Pierriers. C'est d'autre part un chemin de découverte privilégié pour atteindre Chasselas. La mise en valeur du chemin et des murs qui le bordent est un enjeu important.



06



Le long de la voie départementale le mur de soutènement du secteur les Pierriers a largement été modifié et rebâti avec du mortier. Il faut préserver les portions authentiques.



07



Les murs soutenant la route départementale sont à préserver et suivre précisément. Les restaurations doivent être réalisées dans les règles de l'Art. La covisibilité avec le château impose des interventions exemplaires sur ce secteur.



08



Ce chemin de vigne a été entretenu par l'association «Villages en Vie». Il se prolonge jusqu'en haut des Cornillaux et aboutit notamment à une création contemporaine de pierre sèche. Haut symbole de l'intérêt pour cette technique constructive, toutes initiatives de réintroduction de la pierre sèche sont à valoriser.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable

Danger

Restauration à mener en priorité 01

Restauration à mener en priorité 02


Autres projets à mener

Ouvrages nécessitant intervention




Vue du bourg depuis les vignes au dessus de la départementale, lieu-dit Les Faux, Chasselas.





Secteur Chasselas Ouest







01

Ce secteur présente des structures lithiques encore bien visibles. Pourtant beaucoup d'effondrements sont constatés pour les ouvrages de soutènement et les murets bordant les chemins.



02

Plus on monte sur les coteaux, moins les ouvrages sont présents. Restent encore quelques gros murs en ruine.



03

On accède aux coteaux Ouest de Chasselas depuis le chemin partant de l'église. Il est bordé de murs de soutènement aux roches massives. De longs murs dévalent la pente et marquent les limites parcellaires.



04

La partie Sud Ouest de Chasselas est occupée par des vignes et de grandes surfaces enherbées. Quelques grands ouvrages persistent ponctuellement dans le paysage et sont majoritairement préservés en lisière des bois.



05

Au Sud, la topographie plus abrupte offre un paysage moins transformé par la viticulture. Des ouvrages en ruine sont visibles dans les bois et le long des chemins. Un énorme murger marque la lisière avec la forêt.

PAYSAGE PERÇU CHASSELAS

« Chasselas Ouest »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210319 / CAMP_20210401

Fiches d'intérêt patrimonial :

E-06



00

Au Nord Ouest du Bourg, la rivière de l'Arlois creuse un sillon dans la topographie. Les coteaux plantés du secteur Les Rochettes s'élèvent au-dessus et se prolongent en hémicycle jusqu'au Mont Saint Pierre.

À l'Ouest de Chasselas, les coteaux s'étendent sur une frange mince entre espaces boisés et espaces bâtis. On note la présence de nombreux ouvrages de pierre sèche dans les bois marquant le parcellaire et les chemins.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



Ce mur séparatif est composé de deux types de roche. Le parement est donc composite mais comporte des assises de pose plutôt régulières.



Haut mur séparatif le long du chemin viticole. Le parement est composé d'assises régulières de différentes hauteurs.



Parement d'un soutènement le long d'un chemin communal menant aux Elles. Il n'y a pas de pose en assises régulières. Les roches sont finement agencées selon leurs formes sans taille particulière.



Parement d'un soutènement de jardin le long de la voirie. On relève des assises régulières en partie basse et l'intégration de pierres de grandes dimensions dans le corps de maçonnerie.



Calcaire à Gryphées.



Calcaire à Gryphées.



...



...



Ouvrage de vigne permettant de canaliser un petit ru le long du chemin viticole.



Création d'une clôture de pierre sèche montée en limite avec l'espace public le long de la voie.



Restauration d'un mur de soutènement le long d'un chemin communal par les propriétaires.



Refroidisseur à lait restauré par l'association Villages en Vie en 2008.



10

Murger de lisière en haut d'une parcelle gagnée sur l'espace boisé. De hautes murailles bordent l'ensemble. Le parement est en *Opus incertum*.

Mises en œuvre et parements




15

Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Les sols en 10 classes simples

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Ebouls et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes




20

Fontaine sous un mur de soutènement du chemin traversant le secteur Bois de la Cour

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE CHASSELAS

« Chasselas Ouest »



Mises en œuvre et parements :

La partie Ouest de Chasselas est très différente des coteaux Est étudiés précédemment. Les roches sont plus dures et ne présentent plus de nuances rougeoyantes. Les structures lithiques sont le reflet de la géologie du site. La présence de la carrière de grès explique la particularité de certaines mises en œuvre s'apparentant à un appareillage cyclopéen. Le secteur Aux Rochettes est quant à lui marqué par la présence de calcaire à Gryphées facile à identifier.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

On note une grande corrélation entre les pierres des ouvrages et la roche présente en sous-sol localement. On constate que les pierres ont dû être extraites très localement pour gagner des terres cultivables.

Singularités :

Rien à signaler.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés



21

Le chemin est soutenu par un mur qui rejoint un murger. Les pierres se déchaussent de la maçonnerie et la moitié du mur va irrémédiablement s'effondrer.



22

Ce murger qui se prolonge en long soutènement présente des désordres qui mettent en péril la stabilité du coteau.



23

Ce mur de soutènement présente de fortes déformations et des effondrements réguliers sur tout son linéaire.



24

Ce mur qui soutient les terres boisées au-dessus se prolonge dans les bois. Il est en ruine sur la moitié de son linéaire.



25

Le chemin est bordé sur toute sa longueur d'une maçonnerie de pierre sèche en mauvais état.

DIAGNOSTIC SANITAIRE CHASSELAS

« Chasselas Ouest »

Généralités :

Peu d'ouvrages sont en bon état dans ce secteur... Cependant ils sont encore très présents et n'ont pas été éliminés du paysage.

Les opportunités de restauration sont nombreuses et le ré-emploi de pierres est possible.

Urgences :

Le secteur au Vernay, à fort enjeu pédagogique tant sur l'histoire, la géologie, la pierre, la vigne, la rivière, etc., se désagrège rapidement. L'arc clavé et les murs de ces parcelles doivent faire l'objet d'une réflexion globale et anticipée.

Remarques :

On constate sur place plusieurs initiatives de réparation, restaurations des ouvrages de pierre et même des créations de particuliers.

L'intérêt pour cette technique constructive est déjà bien ancré à Chasselas.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

P Restauration par particuliers
B Restauration par Brigade verte
A Danger

V Restauration Villages en Vie
V Restauration Village et Environnement
C Autres, Création



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ★ Point de vue / panorama



26

Il s'agit du seul exemple d'un arc clavé en pierre sèche sur l'ensemble des territoires visités à ce jour. Selon les habitants, il y avait récemment encore deux arcs. Nous n'en constatons qu'un sur place, sans doute à cause de la fragilité du calcaire à Gryphées de la roche. L'utilité de cet ouvrage demeure énigmatique.



27

Ce chemin de vigne partant des Rochettes et se prolongeant jusqu'à La Platière est bordé d'ouvrages de pierre sèche. Il permet une découverte progressive de Chasselas par le haut. Plusieurs séquences paysagères rythment la marche entre vignes, bois, rus, pierres et espaces bâtis.



28

Ce mur de soutènement a été soigneusement restauré par les propriétaires aidés par un passionné. Il présente un intérêt patrimonial pour le type de mise en œuvre imposée par la pierre. Les roches proviennent d'un banc granitique et ne permettent pas d'être taillées. On retrouve des exemples de ce type dans les environs de la carrière de grès dans les bois au-dessus.



29

Certains murs du village présentent un aspect pierre sèche. Vraisemblablement construit avec un mortier maigre à l'origine, on peut l'assimiler à la catégorie pierre sèche. En effet le mortier aujourd'hui largement disparu n'assurait pas de rôle structurel. Il servait à simplifier le montage et était utilisé avec parcimonie pour des raisons économiques.



30

Cet abri se trouve le long d'une parcelle en lisière de bois. Actuellement elle n'est pas plantée. La cadole est engagée dans un murger qui semblait supporter un chemin. Sa couverture a été remplacée par une taule portée par des rondins de bois bruts.

INTÉRÊT PATRIMONIAL CHASSELAS

« Chasselas Ouest »

Les Rochettes, Le Vernay, Les Carrales :

Proche des habitations, plusieurs restaurations ont eu lieu et témoignent de l'initiative des habitants pour préserver ce patrimoine. La parcelle aux Gryphées présente un arc énigmatique. Son intérêt est majeur pour le savoir-faire qu'il a fallu déployer pour le construire mais aussi pour son aspect unique et singulier sur le territoire visité.

Aux Elles :

Secteur peu inventorié, il s'agit toutefois d'un lieu singulier. La proximité avec la carrière de grès explique sans doute que les ouvrages sont d'une autre morphologie. Cette particularité locale n'a été que peu constatée sur le reste des secteurs inventoriés.

Les Grandes Bruyères, Aux Renauds :

Ces secteurs en lisière des bois sont largement plantés de vignes. On retrouve des ouvrages massifs en bord de chemins et d'affleurements rocheux. On distingue également des cheminements bordés de pierres et des murgers dans le sens de la pente à l'orée des bois. Ces espaces ont sans doute été gagnés sur la forêt en minant les parcelles défrichées. Les ouvrages épais qui les bordent témoignent du labeur.

Bois de la Cour, Les Champs de Voisin :

Ces secteurs comprennent des parcelles plantées, des espaces boisés, des prés qui s'enchevêtrent dans une topographie abrupte. Beaucoup de ruines de murs sont dissimulées dans les bois.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

Secteurs d'intérêt majeur

- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

Route départementale

- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers

Point de vue / panorama

- ▭ Parcelles AOC

Zone de ruissellement cote viticole

- ▭ Zone boisée DRAAF RPG

● En rouge les linéaires et cadoles méritant une action

0 100 200 m

Chasselas Ouest

ACTIONS & CHANTIERS

CHASSELAS

« Chasselas Bourg »

01



Le chemin au départ des Rochettes jusqu'en haut des Carrales est à préserver et valoriser. Il est un axe de découverte privilégié porteur d'une identité paysagère importante.



02



La parcelle est bordée d'ouvrages en ruine à restaurer. Ce lieux-dit présente un fort potentiel pédagogique pour comprendre l'importance de l'Arlois dans la viticulture et la vie de Chasselas. On note une ancienne présence d'un moulin et d'une écluse, un refroidisseur à lait restauré, une arche clavée, objets singuliers et rares.



03



Ce long linéaire de soutènement maintient les terres face au ruissellement et protège les cultures en contrebas. Plusieurs portions sont effondrées et pourraient mériter des campagnes de restauration pour des raisons environnementales.



04



Plusieurs ouvrages de ce type sont présents sur la commune. Ils font partie des ouvrages construits avec une technique traditionnelle pouvant s'apparenter à la pierre sèche. La topographie de Chasselas amène à s'interroger sur les techniques à préconiser pour la restauration des soutènements au sein du village.



05



Ce secteur n'est pas cultivé et fait l'objet d'un entretien avec des coupes d'arbres importantes actuellement. Le mur de soutènement en haut de la parcelle est en grande partie effondré, les murgers alentours sont également en mauvais état.



06



Chasselas ne présente que peu de cadoles. Le long de cette même parcelle, celle-ci pourrait connaître une restauration de sa couverture, remplacée actuellement par une tôle ondulée.



07



Ce chemin viticole demeure un des derniers vestiges des murets qui devaient clore les parcelles du secteur. Une brèche s'est formée en partie haute et pourrait déstabiliser la pérennité du linéaire.



08



Le soutènement qui borde le chemin menant Aux Essertaux présente de nombreuses brèches le long de la voie empruntée régulièrement par des engins agricoles.





Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


Fiche détail des secteurs inventoriés

-  À protéger d'intérêt majeur
-  À préserver d'intérêt remarquable
-  Danger

-  Restauration à mener en priorité 01
-  Restauration à mener en priorité 02
-  Autres projets à mener
-  Ouvrages nécessitant intervention







Accompagnement du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 04 août 2021

Clos, lieu-dit À la Côte, Chasselas.