




DAVAYÉ

Inventaire

non exhaustif des ouvrages de
pierre sèche du Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

Le CAUE de Saône-et-Loire accompagne le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour mettre en lumière la présence d'ouvrages de pierre sèche sur l'ensemble de son territoire. L'analyse fine des secteurs inventoriés permet d'approcher au mieux les enjeux du Grand Paysage et les besoins précis de ce patrimoine vernaculaire diffus. Le diagnostic est réalisé selon le prisme de plusieurs thèmes qui font ensuite l'objet d'une synthèse par secteur. Ce document permet de faire des propositions d'actions précises de protection et de chantier à mener sur ce territoire. Il s'agit aussi de faire émerger des problématiques récurrentes aux enjeux de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine vivant et fragile.

Paysage perçu

- Description du paysage perçu par l'Homme
- État des lieux de la présence des ouvrages dans le secteur
- Diversité des types d'ouvrages de pierre sèche

Palette identitaire

- Comprendre l'identité paysagère du lieu : Le *Genius loci*
- Révéler les interactions entre techniques constructives, usages, pierres
- Pointer les singularités du paysage lithique

Diagnostic sanitaire



- Repérer les zones sinistrées
- Révéler les urgences, les restaurations, les problématiques

Évaluation patrimoniale

- Définir des secteurs d'intérêt patrimonial selon deux nuances
- Pointer les ouvrages d'intérêt patrimonial pour les décrire précisément

Actions et chantiers à mener

- Définir des secteurs à préserver et protéger
- Définir des zones de projet et des priorités d'actions

-  Secteurs d'inventaire réalisés 2020-21
-  Secteurs d'inventaire complémentaires potentiels


 Bâti
 Source : BDTOP0 IGN

 Courbes de niveau
 Source : BDALTI IGN

 Secteur étude : Périmètre du Grand Site et communes associées

 Site classé
 Source : DREAL

 Zoom carte par commune





Communes visitées

L'inventaire engagé par le CAUE 71 en 2020 a permis de révéler une quantité, une qualité et une diversité extraordinaire d'ouvrages de pierre sèche sur le territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

La récolte des données a débuté sur les seules communes de Solutré-Pouilly et Vergisson. Les premières représentations cartographiques transmises ont révélé une structure lithique encore bien présente dans le paysage.

Les zones à visiter ont donc été étendues à 9 communes pour mettre en lumière ce patrimoine diffus pas toujours perceptible aisément.






Zoom carte par secteur

0 100 200 m

Davaye



Secteurs inventoriés

L'inventaire n'a pas vocation à dresser un répertoire exhaustif mais à révéler les problématiques récurrentes de ce patrimoine. La cartographie SIG permet ainsi de définir les zones où la structure lithique est dense et où se trouvent les ouvrages d'intérêt patrimonial.

Zones visitées à Davayé : 197 hectares

- 13 km de murs relevés
- 3 cadoles

- Secteur Sur la Roche :
 - Vers La Côte Rôtie : 42 hectares le 06/01/2021

- Secteur bourg Nord :
 - Vers Les Chailloux : 86 hectares le 07/01/2021

- Secteur au Sud du bourg :
 - Vers Champs Roux : 69 hectares le 08/01/2020



Parement d'un murger, lieu-dit La Côte Rôtie, Davayé.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Typologie des ouvrages de pierre sèche





Mur de soutènement le long du chemin du Pèlerin, lieu-dit Les Chailloux, Davayé.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

Mr
01

- **t** // (muret)

Mt
01

- **s** // (soutènement)

Ms
01

// 00

Exemple :

M-s//01 Mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

Ce
01

- **a** // (adossée)

Ca
01

- **i** // (isolée)

Ci
01

// 00

Exemple :

C-e//01 Une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

Mul
01

- **a** // (habité)

Mua
01

- **c** // (en cœur de vignes)

Muc
01

// 00

Exemple :

Mu-c//01 Un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Parcelle plantée, lieu-dit Les Cras, Davayé.



CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)



Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Murger en cœur de vignes, lieu-dit La Côte Rôtie, Davayé.






Secteur
Sur la Roche





- Ouvrages linéaires de pierre sèche
 - Murger
 - Mur de soutènement
 - Mur et muret
 - Mur manquant
 - Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
 - Cadole pierre sèche
 - Cadole hors technique pierre sèche
 - Escaliers
 - Niche
 - Autres
- Autres éléments
 - Objets, bâti d'intérêt patrimonial
 - Carrières, pierriers
 - Arbres isolés
 - Haies repérées SNA de référence 2017
- Secteurs d'inventaire réalisés







Depuis le haut du secteur, on a une vue plongeante sur le creux de la vallée où se déploie le bourg de Davayé. Le parvis ménagé sur ce secteur a été gagné sur les affleurements rocheux nombreux. Les terres cultivables ont été gagnées par un épierrage conséquent. Les trois murs successifs sont les témoins de ce labeur qui a permis l'implantation de parcelles plein Sud.



À l'Ouest, les parcelles sont plantées sur un parvis faisant face à la Combe Poncez de la Roche de Solutré, à droite la Roche de Vergisson et en fond le village de Vergisson. Une belle clôture de pierres protège les parcelles de la falaise.



Au Nord, On fait face au dos de la Roche de Solutré. Ce lieu emblématique est très visible depuis les vignes En Pomard à Solutré-Pouilly sur le coteau en face. On peut distinguer clairement une structure lithique complexe et intègre, formée par de larges murs de lisière et en cœur de vignes.



Le lieu-dit Côte Rôtie comporte le parvis haut mais aussi les coteaux bas en dessous des affleurements rocheux. Ces parcelles marquent la fin de la commune de Davayé avant la découverte du cirque de Vergisson qui se révèle après quelques virages.



À l'Est de la Roche de Vergisson, le relief se fait plus doux. Une nouvelle colline très caillouteuse apparaît à la limite de Prissé. Ici, cela saute aux yeux, il n'y a presque pas d'ouvrages de pierre sèche. Quelques soutènements apparaissent parfois le long des chemins largement dissimulés dans les talus et les quelques haies longeant les vignes.

PAYSAGE PERÇU DAVAYÉ

« Sur la Roche »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210106 / CAMP_20210107

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce-08 / E-04



Ce secteur est situé sur le flan Sud de la Roche de Vergisson. Celui-ci à un relief très chaotique entre affleurements rocheux, pentes abruptes et falaises. On accède au secteur haut de La Côte Rôtie depuis la route du Parvis de Vergisson qui dessert l'ensemble des parcelles sur la Roche. La route départementale qui relie Davayé à Vergisson longe la partie basse soulignée par quelques murs de soutènement. En continuité de ce secteur notable, les lieux-dits Le Clos de Poncez, Clos de la Maison, En Roncevaux et En Crèche présentent des pentes plus douces et une structure lithique amoindrie voire complètement délitée.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- 00 ouvrage repéré
- 00 zoom pierre
- 00 point de vue

- * ouvrage d'intérêt remarquable
- * ouvrage d'intérêt majeur



Parement en *Opus Incertum* typique d'un murger au cœur de vignes.



Parement présentant deux assises de pierres posées en *Opus piscatum*. La partie haute du murger est effondrée ou n'a peut-être jamais été achevée. Ce parement est en continuité d'une cadole engagée dans le murger qui maintient les terres du chemin.



Ce murger de lisière maintient les terres de la zone boisée entre le haut et le bas du secteur Côte Rôtie. La couleur des pierres du parement et leur aspect «délavé» semblent indiquer que le maillage est soumis à un fort ruissellement.



Cet ouvrage trouve son assise sur la roche mère. La morphologie du parement continu de la muraille ne s'interrompt pas pour autant. La hauteur de la clôture initiale est prolongée au dessus de l'affleurement.



...



...



...



...



Mur de clôture d'un jardin déformé par la pousse d'un sujet. Cet exemple montre bien la capacité des structures de pierre sèche à se déformer et s'adapter à son environnement.



Restes d'un escalier permettant d'accéder depuis la route aux parcelles de vignes. Les marches posées en boutisse émergent du parement.



Ancien passage vers les vignes obturé. On voit encore les deux stèles qui formaient les jambages de l'ouverture.



Exemple d'un détail de la vie des ouvrages avec l'exploitation viticole. Les tailles hivernales sont regroupées en couverture du murger de lisière.



Ce mur de soutènement est un ouvrage emblématique de la découverte du Grand Site le long de la voie menant à Vergisson. Il délimite les parcelles basses du secteur Côte Rôtie. Le parement est donc soigné en *Opus quadratum*. Trois lits présentent des moellons d'une épaisseur plus importante en partie haute de la paroi. Ils forment une arase stable pour trois autres assises de pierres formant un drain à la couverture talutée.



Mises en œuvre et parements

Sols et pierres
Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Matériaux parentaux à l'origine des sols

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Eboulis et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes




La fin de ce murger de lisière est assez atypique car on a peine à discerner ce qui est l'œuvre de la main de l'Homme ou de la Nature. La roche se délite en écaille fine et la muraille s'insère méticuleusement dans les interstices créés.

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE DAVAYÉ

« Sur la Roche »



Mises en œuvre et parements :

La plupart des ouvrages de ce secteur sont typiques du paysage viticole pur. Ils ont donc toutes les caractéristiques du travail laborieux des faiseurs de champs : une mise en œuvre rationnelle et rigoureuse avec les pierres issues de la parcelle sans traitement spécifique.

Toutefois, à proximité de la voie menant à Vergisson et des habitations, on décèle des mises en œuvre plus soignées avec des pierres choisies. On relève alors des portails, escaliers et détails de parement témoignant du prestige des vins produits.

Corrélation sols et pierres des ouvrages:

Le secteur est cerné d'affleurements rocheux, à tel point que parfois les murailles sont construites à même la roche primaire.

Singularités :

Rien à signaler.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés




Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés





21

Un petit clos en pointe se loge à la croisée des chemins entre le haut de la Roche et le parvis de la Côte Rôtie. Les ouvrages qui le bordent, tantôt soutènement tantôt muret, se désagrègent. Un entretien suivi pourrait permettre de conserver ces éléments.



22

Ce murger de lisière soutient le chemin viticole mais ses parements sont souvent effondrés ou, sur certaines portions, en ruine.



23

Les murgers qui dévalent la pente sont visibles de loin mais sont presque informes lorsqu'on les longe. Parfois la végétation a pris le dessus et a fait éclater les parements. À d'autres endroits, les maçonneries se sont juste effondrées.



24

L'ensemble du linéaire du murger de lisière a tendance à disparaître. Le ruissellement reste limité lorsque les surfaces boisées offrent un frein efficace, Cependant, sur la portion pointée ici, l'épaisseur du bois est réduite.



25

Cet ouvrage n'a pu cohabiter avec une végétation envahissante. On décèle un ancien passage au centre de l'ouvrage.

DIAGNOSTIC SANITAIRE DAVAYÉ

« Sur la Roche »

Généralités :

Les ouvrages qui accompagnent l'arrivée sur le parvis sont représentatifs du paysage de vignes du Grand Site. Cependant beaucoup de brèches sont constatées sur les murailles. La seule cadole du secteur est d'ailleurs sans couverture malgré ses parois bien conservées.

Les murgers en cœur de vignes, éléments emblématiques de ce secteur, sont dans un état sanitaire dégradé. La plupart des parements sont effondrés ou en voie de l'être. Il faudrait agir de manière à éviter le délitement général pour éviter la disparition de ces ouvrages.

Le linéaire d'ouvrages le long de la voie départementale D177, au Sud du secteur, présente des campagnes de reconstruction assez hétéroclites. Il faudrait assurer une cohérence des interventions pour une identité paysagère plus harmonieuse.

Urgences :

Rien à signaler.

Remarques :

Les pentes très abruptes de ce secteur ont sans doute eu raison des quelques murs de soutènement aujourd'hui disparus. Quelques ruines et traces subsistent dans le paysage mais ne suffiront pas à endiguer l'effet irrémédiable de l'érosion par le ruissellement.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- P Restauration par particuliers
- B Restauration par Brigade verte
- A Danger

- V Restauration Villages en Vie
- V Restauration Village et Environnement
- C Autres, Création



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ★ Point de vue / panorama



26

Ce petit clos en pointe marque l'entrée du secteur. De part sa situation à la croisée des chemins, il a une forme atypique. Ces maçonneries sont basses et permettent donc un large coup d'œil sur tout le paysage.



27

Les murgers du secteur sont représentatifs de l'identité du Grand Site. Ils sont visibles de loin et présentent des parements encore bien conservés. Leurs longueurs, entre 65 et 125 m, sont notables et témoignent du travail laborieux qu'il a fallu accomplir pour rendre la culture possible sur ces parcelles.



28

Cet ouvrage présente une double structure qui laisse penser qu'un mur a été construit contre un autre préexistant. Il en résulte une morphologie atypique d'un muret épais contrairement aux autres murgers du secteur qui présentent une épaisseur plus importante.



29

À l'extrémité Ouest du lieu-dit Côte Rôtie, cette belle muraille en marque la limite. Elle protège sans doute les vignes des vents s'engouffrant dans la Combe entre Davayé et Vergisson. à quelques mètres se trouve la falaise d'où l'on peut admirer le secteur la Marechaude enchâssé entre les parois rocheuses.



30

Seule cadole du secteur, sa couverture est manquante. Le reste des maçonneries est en bon état. L'édifice est en creux dans un murger de lisière présentant un parement soigné. La proximité du Bourg explique sans doute la rareté de ces abris dans le secteur.

INTÉRÊT PATRIMONIAL DAVAYÉ

« Sur la Roche »

La Côte Rôtie :

Ce secteur est emblématique et accueille, pour sa partie basse, la découverte du territoire vers Vergisson. La partie haute présente une structure bien lisible dans le paysage bien que l'état sanitaire général soit alarmant.

Roncevaux :

Il y a peu d'ouvrages dans ce lieu-dit. On en découvre quelques uns en face du lavoir qui ceinturent les jardins des maisons vigneronnes. Ils sont modestes mais témoignent d'une proximité directe avec les habitations.

Chaponnière, Clos de la Maison, Les Poncétys :

Quelques ouvrages de soutènement perdurent le long des voies mais ne présentent pas d'intérêt patrimonial spécifique.

En Crèche, Le Clos des Poncétys :

Rien à signaler.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche**
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
 - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
 - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche**
- Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur**
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale**
- Voies et chemins secondaires
 - Chemins et sentiers
- ★ Point de vue / panorama**
- ▭ Parcelles AOC**
- ▭ Zone de ruissellement cote viticole**
- ▭ Zone boisée DRAAF RPG**
- En rouge les linéaires et cadoles méritant une action**



ACTIONS & CHANTIERS

DAVAYÉ

« Sur la Roche »

01



Le secteur La Côte Rôtie, notamment la partie haute, présente un intérêt patrimonial majeur et doit être préservé. Il porte une identité paysagère forte pour le Grand Site, il est nécessaire d'intervenir pour le protéger d'une disparition inévitable.

02



Les murs gagneraient à retrouver leurs parements pour pérenniser la totalité du maillage lithique. Seules quelques portions présentent encore des structures intactes, elles pourront servir de modèle pour les restaurations à proximité.

03



La cadole et le soutènement dans lequel elle est engagée pourraient faire l'objet d'une campagne de restauration générale. Cela permettrait de panser les brèches et endiguer les détériorations en cours.

04



Ce murger de lisière présente quelques désordres généraux mais résistent bien aux effets du temps. Un suivi de l'entretien pourrait éviter de perdre ce bel exemple de muraille.

05



Ce petit clos se trouve à la croisée des chemins qu'on peut déjà observer sur les plans historiques du XVIII^e. Il s'agit de le préserver des désordres dûs à l'exploitation et de le mettre en valeur comme lieu d'accueil sur le parvis de Vergisson.

06



Ce mur de soutènement qui forme un murger de lisière est à entretenir et restaurer. Il a un rôle majeur dans le paysage pour son identité, pour la découverte du site mais aussi d'un point de vue agro-écologique vis à vis du ruissellement.

07



Les campagnes de reconstructions sont multiples le long de la voie. Il reste encore des portions à restaurer, il serait judicieux d'avoir un parti cohérent et partagé pour assurer un linéaire homogène.

08










Cette portion du linéaire le long de la D177 présente un soutènement d'intérêt patrimonial. Des traces d'un ancien escalier volant sont à préserver également.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

-  À protéger d'intérêt majeur
-  À préserver d'intérêt remarquable
-  Danger

-  Restauration à mener en priorité 01
-  Restauration à mener en priorité 02
-  Autres projets à mener
-  Ouvrages nécessitant intervention




Mur de clôture à joint sec du château de Chevignes, Aux Jean Des Moitiers, Davayé.





Secteur Bourd Nord



VIGNE DE LA FONTAINE
0 100 200 m



Davayé Bourg et Chevigné

- Ouvrages linéaires de pierre sèche**
- Murger
 - Mur de soutènement
 - Mur et muret
 - Mur manquant
 - Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche**
- Cadole pierre sèche
 - Cadole hors technique pierre sèche
 - Escaliers
 - Niche
 - Autres
- Autres éléments**
- Objets, bâti d'intérêt patrimonial
 - Carrières, pierriers
 - Arbres isolés
 - Haies repérées SNA de référence 2017
 - Secteurs d'inventaire réalisés





01

La rue Paradis, traversant plusieurs secteurs, est longée par plusieurs ouvrages de pierre sèche. C'est une des voies du bourg où la structure lithique relevée est la plus dense. Chaque muret présente toutefois des mises en œuvre variées.



02

Depuis le haut du secteur, Les Cras, Terre Noire, on ne voit que des vignes avec l'ancien centre bourg et son église au fond. Au sommet de cette colline le sol est jonché de petites pierres blanches. On ne trouve pas ou plus d'ouvrages de pierre sèche dans ces parcelles.



03

Un peu plus bas on trouve les secteurs En Paradis et Le Clos. Seuls quelques murs de soutènements, murets et stèles témoignent du prestige de ces lieux. La clôture n'est ici plus perceptible malgré les vestiges relevés.



04

Un peu plus à l'Est, depuis Les Combes et Chevigne, les ouvrages se font rares. On aperçoit au fond Les Cras et le Dos de la Roche de Vergisson au loin.



05

À l'extrémité Est de la Commune, le bois du Château de Chevignes crée un événement dans le paysage ordonné et plat des lignes de vignes. Une enceinte lithique précieuse accompagne cet édifice.

PAYSAGE PERÇU DAVAYÉ

« Bourg Nord »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210107 / CAMP_20210108

Fiche d'intérêt patrimonial :

Sans objet.



00

Ce secteur est situé sur la partie basse du dos de la Roche de Vergisson et la plaine de la Denante. L'ancien centre bourg perché sur sa colline déploie un réseau lithique ancien créant un lien fort entre les parcelles de vignes et les habitations. La rue du Paradis, axe fort bordé de murets de pierre sèche, et l'îlot Les Chailloux offrent une belle structure lithique claire et lisible avec des ouvrages emblématiques. Cela contribue fortement à une image authentique de l'identité vigneronne de ce village.

Le secteur Chevigne est marqué par la présence du Château de Chevignes et de l'enceinte de pierre qui clôture bois et jardins .



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



06
Parement en *Opus Quadratum* du mur de soutènement de la voie qui passe entre l'enceinte du château et le parvis bas également clos de murs de pierre sèche.



07
Parement en *Opus Quadratum* du mur de clôture du bois du château de Chevignes.



08
Parement en *Opus Quadratum* du mur de soutènement du secteur Les Chailloux. On peut voir une certaine similitude d'aspect avec l'image précédente. Seule la couverture est différente, puisque dans le cas de Chevigné de lourdes pierres viennent finaliser la tête de mur.



09
Parement en *Opus Quadratum* d'un mur de soutènement sans doute restauré. Il présente une belle couverture de pierres posées sur chant.



...



12
Le sol est jonché de pierres blanches sur le secteur Les Cras.



...



...



16
On devine une ancienne voie reliant la vallée de la Denante au haut de l'ancien centre bourg par les Valanges. On retrouve ce genre de traversée bordée de murets au travers des Chailloux jusqu'au Durandis.



17
Un escalier permet d'accéder aux parcelles de vignes Les Chailloux. Il est axé sur la porte de la maison forte.



18
Le long de la rue du Paradis, on trouve un fin muret de pierre dans lequel sont ménagées deux ouvertures sur le secteur Le Clos qui répondent au parcellaire actuel. Un gond est encore visible et les pierres sont soigneusement taillées en feuillure.



19
La deuxième porte desservant une parcelle du lieu-dit Le Clos, signalée par deux stèles chancelantes.



Ce mur marque la limite entre l'espace public et l'espace privé. Cet ouvrage longe la rue du Paradis face à la maison forte En Paradis. Les assises sont régulières mais d'épaisseur modeste sur 90cm, puis surmontées de pierres plus épaisses.

Mises en œuvre et parements



Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Matériaux parentaux à l'origine des sols

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Eboulis et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes




Pierre posée en délit pour signaler un changement dans la maçonnerie, ou fait office de limite de propriété ?

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE DAVAYÉ

« Bourg Nord »



Mises en œuvre et parements :

Dans ces secteurs, les maçonneries sont implantées au cœur de l'espace bâti. Les parcelles de vignes s'enchaînent dans le tissu du bourg et portent une identité forte.

Les ouvrages présentent des mises en œuvre très soignées et des moellons de pierre choisis. Le prestige des demeures peut se mesurer à la hauteur de leurs clôtures.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Rien à signaler.

Singularités :

Les ouvrages de pierre sèche sont très présents jusqu'au cœur du bourg. Ils sont donc aménagés de nombreux escaliers, portes et détails de mise en œuvre. La proximité avec les habitations nous privent toutefois de découvrir des cadoles ou autres abris.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés



21

Ce mur qui semble soutenir des terres présentent des fissures bien visibles à la jonction du linéaire originel et de l'angle ayant fait l'objet d'un «cimentage».



22

Les parcelles du Clos sont séparées de la rue du Paradis par un fin cordon de pierre sèche qui tend à disparaître lentement.



23

On relève une multitude de désordres pour le mur de clôture du bois du château de Chevignes. La partie la plus abîmée se situe au Sud où les pierres effondrées jonchent encore le chemin.



24

Ce mur soutient la voie longeant le château à l'Est. Il présente de grosses déformations et des pierres de couverture sont tombées. Il faudrait rapidement évaluer le risque du passage des véhicules sur cet ouvrage fragile.



25

Mur de soutènement effondré (récemment ?) le long de la route à la hauteur d'un croisement.

DIAGNOSTIC SANITAIRE DAVAYÉ

« Bourg Nord »

Généralités :

Beaucoup d'ouvrages du secteur se localisent le long des voies. Ils sont donc soumis aux usages contemporains et aux désordres qu'ils peuvent provoquer (impacts, ouvrages connexes perturbant la structure,...). La proximité avec les espaces construits explique des mises en œuvre soignées. Cependant la perte de connaissance de cette technique et l'engouement pour le ciment ont largement porté atteinte à ce patrimoine diffus.

Urgences :

Il y a une vraie urgence à retrouver une cohérence du traitement des limites (avec l'espace public en priorité). Cela a un impact considérable sur l'identité paysagère du Grand Site, notamment proche de l'ancien centre bourg de Davayé où plusieurs voies présentent de longs linéaires encore intègres.

Remarques :

Le chemin de traverse (ancienne voie communale ?) des Valanges mériterait un entretien et une mise en valeur au titre de la découverte du Grand Site.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- Restauration par particuliers
- Restauration par Brigade verte
- Danger

- Restauration Villages en Vie
- Restauration Village et Environnement
- Autres, Création



VIGNE DE LA FONTAINE
0 100 200 m

Davayé Bourg et Chevigné

- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
 - Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
 - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
 - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
 - Intérêt majeur
 - Intérêt remarquable
 - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ✱ Point de vue / panorama



26

L'ensemble En Paradis déjà visible sur l'atlas terrier du XVIII^e est au bord des coteaux et présente une haute muraille remarquable de pierre sèche d'un linéaire de 250 mètres environ.



27

Cette voie atypique de la commune est bordée d'un bel ouvrage de pierre sèche que l'on repère distinctement depuis les coteaux alentours.



28

En résonance avec l'autre voie de traverse en Valanges, celle-ci est bien mise en valeur par le chemin du pèlerin et les ouvrages qui la bordent sont remarquablement entretenus. Ce mur de soutènement mène jusqu'au portail de l'église dans l'ancien centre bourg.



29

À l'intersection de la Montée du Clos et de la rue des Chailloux se trouve cette maison vigneronne. Il faut noter qu'on ne trouve ici des traces de bâti qu'à partir du XIX^e. L'îlot Les Chailloux était encore intact, la rue portant son nom arrive plus tard. Son jardin est cerné d'un solide muret, et les terres des parcelles voisines sont maintenues par des soutènements de diverses morphologies.



30

Autour du château de Chevignes, d'abord prieuré clunisien, le réseau lithique déployé pour organiser le paysage est d'un intérêt majeur.

INTÉRÊT PATRIMONIAL DAVAYÉ

« Bourg Nord »

Chevigne :

Ce territoire est marqué par la présence d'un édifice prestigieux chargé d'histoire. Les ouvrages de pierre sèche peu nombreux dans le secteur ont été préservés de la disparition grâce à l'aura du château de Chevignes. Une étude plus poussée permettra de mieux comprendre l'authenticité de ces hautes murailles.

En Paradis :

Ce secteur est d'un intérêt patrimonial important. Il rayonne autour de la maison forte dont les hauts murs nous renvoient l'image de la clôture du château de Chevignes en face. Ici La rue du Paradis est bordée d'ouvrages de pierre sèche et participe largement à affirmer l'identité du Grand Site. Ce réseau lithique accompagnait l'entrée vers l'ancien centre-bourg jusqu'à la Croix Rouge.

Les Chailloux, Les Molards :

Ce secteur présente une belle diversité paysagère. Il est à la fois centre-bourg constitué de belles demeures, parcelles de vignes, coteaux, verger, chemin de l'église... Cet îlot est un riche aperçu de l'identité et de l'authenticité de la commune et du Grand Site. La montée du Clos conserve quelques murs de soutènement qui venaient souligner les limites du secteur. Il a subi une modification majeure lors de l'installation de la route D209. Dès lors, les chemins de traverse rayonnant depuis le centre ont perdu de leur intérêt : l'impasse du Molard a su conserver un long mur (75 mètres), et la montée des Valanges est en passe de disparaître sous la végétation.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



0 100 200 m

Davayé Bourg et Chevigné

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers

- ★ Point de vue / panorama
- ▭ Parcelles AOC
- Zone de ruissellement cote viticole
- Zone boisée DRAAF RPG
- En rouge les linéaires et cadoles méritant une action

ACTIONS & CHANTIERS

DAVAYÉ

« Bourg & Chevigné »

01



Ce chemin est un élément atypique et fait partie de l'image de la commune. Il est bordé d'un mur d'intérêt majeur visible dans le Grand Paysage. Il mérite un entretien et un suivi régulier.



02



Ce mur de soutènement longe un autre chemin ancien qui rayonnait depuis l'ancien centre-bourg. Aujourd'hui le chemin du pèlerin reprend ce parcours et permet une découverte d'ouvrages remarquables.



03



En Paradis et Le Clos offrent une structure lithique encore bien visible notamment depuis la rue du Paradis qui mène aux Poncétys. Il y a un vrai enjeu à préserver les ouvrages qui bordent cette voie et ceux qui forment l'enceinte de la maison forte.



04



À gauche, la voie historique présente une belle enfilade de murs de soutènement. À droite, la voie récente divise Les Chailloux en deux. La clôture marquant la séparation public/privé de la demeure est de qualité et participe à l'identité de la commune.



05



Ancien prieuré clunisien, ce secteur est perceptible depuis le lointain : le bois et ses hauts arbres clos par une haute muraille. Cette dernière est dans un bon état général le long de la voie malgré des reprises au ciment.



06



La déformation subie par ce mur de soutènement est à diagnostiquer plus finement, avec des témoins par exemple. Cela permettra de vérifier l'évolution et l'urgence d'une intervention.



07



L'enceinte du bois est toutefois complètement détruite sur sa partie Sud visible depuis les vignes.



08



Ce mur de soutènement s'est effondré sur la route dans un virage au coeur d'un croisement. Il y a urgence à intervenir pour sécuriser les voies et empêcher d'autres effondrements.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable

Danger

Restauration à mener en priorité 01

Restauration à mener en priorité 02

Autres projets à mener

Ouvrages nécessitant intervention



Mur de soutènement formant la limite Est du clos du château de Rossan, lieu-dit Au Clos, Davayé.





Secteur Sud du Bourg



01 Cette vue, depuis Les Jonchets, montre le paysage viticole marquant le Sud de la commune avec en fond la Roche de Solutré. La structure lithique est bien intégrée et visible sur le dos de la roche, Les Brosses jusqu'au Mauvety, tandis que les parcelles sur les coteaux en face ne présentent pas d'ouvrages de pierre sèche.



02 Les Jonchets et En Champs Roux n'ont pas de structure lithique. Seule une cadole isolée se positionne au centre de plusieurs parcelles de vignes. Au fond de la vallée un petit cours d'eau est toutefois mené par quelques structures de pierre sèche difficilement discernables puisqu'elles se sont fondues avec le terrain.



03 Depuis le haut des Brosses on perçoit le bourg Sud et son nouveau centre. Les parcelles sont bordées de belles demeures.



04 Depuis le haut des Brosses, on voit l'ancien centre-bourg avec son église et le secteur Les Chailloux qui présente plusieurs ouvrages remarquables.



05 Le chemin bordant le Clos du château de Davayé est longé par d'élégants murs de soutènement dont certains ont fait l'objet de restauration.

PAYSAGE PERÇU DAVAYÉ

« Sud du Bourg »

Campagnes de relevé :

CAMP_20210107 / CAMP_20210108

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce XX



Ce secteur se déploie autour du bas de la Roche de Solutré. D'un côté on prend la route qui mène à Vergisson par la vallée de la Denante, de l'autre on peut rejoindre Solutré-Pouilly. Au Nord du secteur on trouve le château de Davayé et son clos, tandis qu'au Sud on retrouve un paysage beaucoup plus viticole marqué par les parcelles de vignes. Entre les deux, l'actuel centre de Davayé.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



06
Parement d'un mur de soutènement un peu surprenant pour un ouvrage au cœur des parcelles de vignes. Lorsqu'on consulte les plans d'archives, on voit que l'ouvrage longeait un ancien chemin de traverse menant jusqu'à l'ancien centre-bourg, ce qui explique sans doute son parement soigné.



07
Reste d'un ouvrage de lisière présentant un appareillage cyclopéen. Seul exemple relevé à ce jour sur le Grand Site !



08
Parement du murger de lisière en haut du coteau. Il marque la limite avec l'affleurement rocheux en amont. Les assises supérieures présentent un appareillage régulier de pierres taillées en *Opus Quadratum*.



09
Parement avec des assises très régulières en *Opus Quadratum* que l'on trouve le long du clos du château de Davayé.



11
Pierres de couverture d'une cadole.



12
Pierres d'un murger de lisière proche d'un affleurement rocheux.



...



14
Pierres en écaille fine.



16
Escaliers en pierres plantées au croisement des chemins. Les murs originels ont été remplacés par des murs maçonnés au mortier.



17
Détail d'un portail présentant des pierres taillées pour recevoir une ferronnerie.



18
Cours du ruisseau aménagé par des accotements de pierre sèche.



19
Pierre posée en délit dans le parement d'une maçonnerie. Elle marque sans doute la limite entre mur originel et maçonnerie restaurée.



Mur ayant fait l'objet d'une restauration. Il présente un parement rayonnant autour d'une pierre circulaire à la manière d'un arc clavé.

Mises en œuvre et parements



Pierres taillées en moellon et grosses dalles formant la couverture provenant sans doute d'une carrière.

Sols et pierres

Source carte : <http://cartes.saint-veran-bourgogne.com/>

Matériaux parentaux à l'origine des sols

- Roches volcaniques du socle primaire
- Roches gréseuses du Trias
- Calcaires durs à faible profondeur
- Calcaires durs profonds
- Marnes à faible profondeur
- Marnes profondes
- Eboulis et dépôts de pentes
- Argiles résiduelles peu caillouteuses
- Dépôts anciens de piémonts
- Colluvions récentes de bas de pentes




Entrée du clos du château de Davayé axée sur la Roche de Solutré

Singularités

PALETTE IDENTITAIRE DAVAYÉ

« Sud du Bourg »



Mises en œuvre et parements :

La proximité des parcelles de vignes avec l'espace construit du bourg explique sans doute la qualité des parements et mise en œuvre présentes sur ce secteur d'inventaire. De plus les demeures limitrophes sont souvent cossues voire prestigieuses comme le château.


Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Rien à signaler.

Singularités :

Plusieurs ouvrages ont fait l'objet de chantier de restauration récent et signalent l'intérêt des Hommes pour cette technique constructive.





Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés





21

Ce mur de soutènement présente une large brèche. Il a déjà fait l'objet de remplacement par des ouvrages hors technique pierre sèche.



22

Ces murs, rares exemples encore intacts du Grand Site, protégeant les jardins des demeures au bas des vignes sont à entretenir et à préserver de la disparition.



23

Les murs longeant cet ancien chemin sont dans un état sanitaire peu satisfaisant. Certaines portions menacent de s'écrouler ou sont complètement envahies par la végétation.



24

Les murs de soutènement longeant la principale voie de découverte du Grand Site sont très sollicités par les vibrations, les mises en charge des terres (véhicules, diminution des surfaces poreuses...). Il en résulte de multiples désordres structurels, des affaissements et effondrements.



25

Un des rares murs formant la limite entre espace public et privé. La brèche pourrait s'étendre à tout le linéaire le long de la voie.

DIAGNOSTIC SANITAIRE DAVAYÉ

« Sud du Bourg »

Généralités :

Les murs longeant les voies contemporaines se délitent et deviennent défaillants. Il faudrait orienter l'aménagement du territoire (création et entretien de ses voies) pour veiller à la bonne interactions avec le patrimoine de pierre sèche en général. Il paraît nécessaire de définir des règles de bonnes pratiques.

Urgences :

Rien à signaler.

Remarques :

Le chemin de traverse rayonnant depuis l'ancien centre-bourg de Davayé qui se prolonge jusqu'aux Jonchets est un patrimoine dans la trame du village qui tend à s'effacer. Il faudrait maintenir ce tracé historique.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

- P Restauration par particuliers
- B Restauration par Brigade verte
- A Danger

- V Restauration Villages en Vie
- V Restauration Village et Environnement
- C Autres, Création



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ✱ Point de vue / panorama



Ce petit abri laisse assez perplexe de par sa localisation : il est au centre des parcelles de vignes à mi-coteau. Il profite de la butte pour aménager un espace en creux capable d'accueillir plusieurs personnes. Il fait partie des cadoles dite isolées, type peu représenté sur le territoire du Grand Site visité jusqu'ici.



La Route de Solutré D54 est venue traverser un paysage viticole bien ancré. Autrefois les circulations principales vers la Roche passaient par le bas (chemin actuel longeant les Jonchets). Les chemins de traverse qui menaient jusqu'à l'ancien centre-bourg marquent encore le paysage, comme on le voit sur cette photo.



Ce mur longeait le chemin de traverse dont nous venons de parler. Il soutient encore aujourd'hui des parcelles et s'interrompt par un joli biais pour notifier l'accès à ce domaine. Il est d'une élégante facture.



On peut découvrir depuis les vignes un réseau de meurots encore intacts au sein des jardins qui bordent les parcelles. Certains présentent des parements plus prestigieux en continuité des habitations cossues.



Lieu emblématique de la commune, ce linéaire de mur soutient les terres des parcelles du Clos du château de Davayé. Il a déjà fait l'objet de plusieurs restaurations de qualité, laissant un témoignage du savoir-faire des bâtisseurs d'aujourd'hui pour les générations futures.

INTÉRÊT PATRIMONIAL DAVAYÉ

« Sud du Bourg »

Les Brosses, Les Plantes, Les Prés des Vaux, Les Mauvéty :

Ce secteur, scindé par la route départementale récemment, présente une identité paysagère viticole importante.

Les jardins faisant la transition entre les vignes et les habitations sont eux aussi clos de murs de pierre sèche.

Au Clos :

Ce secteur comprend le château de Davayé et seulement quelques linéaires de murs encore présents le long du clos.

Les Jonchets, En Champ Roux :

Ce secteur ne présente plus beaucoup d'ouvrages. Quelques bribes subsistent encore aux encablures des chemins.

Une cadole atypique vient toutefois témoigner du travail de la pierre sèche sur ces coteaux.

Les Durandis, En Varanjoux :

Cette zone principalement occupée par un tissu de bourg conserve quelques soutènements le long des voies mais ne présente pas d'intérêt patrimonial important au regard du reste du secteur.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ⊛ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers

- ⊛ Point de vue / panorama
- ▭ Parcelles AOC
- ▭ Zone de ruissellement cote viticole
- ▭ Zone boisée DRAAF RPG

● En rouge les linéaires et cadoles
 — méritant une action

0 100 200 m

Davaye Sud

ACTIONS & CHANTIERS

DAVAYÉ

« Sud du Bourg »

01



Cette voie préservée du passage des voitures est un chemin de découverte privilégié. Il mérite un suivi et une protection optimale. Des linéaires se délitent et pourraient déjà faire l'objet de nouvelles campagnes de restauration.



02



Le mur de soutènement menace de s'ouvrir plus largement. Il est en retrait de la route. Cependant il est visible et présente l'image du Clos du château.




03



La préservation de tous les chantiers de restauration menés par la Brigade verte du Grand Site ou l'association Villages en Vie méritent une protection pour les valeurs sociales, architecturales que ces maçonneries portent.



04



Les anciens chemins de traverse mériteraient d'être entretenus tel que le chemin du Pèlerin. Celui-ci fait déjà l'objet d'un parcours mais certaines portions pourraient faire l'objet de restauration. (quid du chemin des Valanges ?)



05



Le long de la principale voie de découverte du Grand Site, les murs de soutènement présentent souvent des désordres qui trouvent leurs origines dans plusieurs facteurs : la forte affluence de la Route de Solutré, la proximité avec des techniques constructives venant en opposition au parcours de l'eau originel, la colonisation végétale.



06



Cette clôture est laissée à l'abandon. Il faudrait intervenir pour limiter les dégradations et questionner la nécessité de reconstruire un mur plus bas par exemple.



07



La structure lithique privée des parcelles habitées est encore bien intégrée au bas de ce secteur. Elle nécessiterait quelques entretiens et reconstruction pour faire perdurer ces maçonneries parfaitement adaptées à ce milieu de transition entre les vignes et les jardins.



08



Cette cadole perdue au milieu des vignes porte une part de mystère quant à son origine. Elle représente un des rares exemples de ce type d'abri sur le Grand Site.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable


Danger


Restauration à mener en priorité 01

Restauration à mener en priorité 02

Autres projets à mener

Ouvrages nécessitant intervention







Accompagnement du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 04 août 2021

Mur séparatif, lieu-dit Les Chailloux, Davayé.

