




# SOLUTRÉ- POUILLY

## Inventaire

non exhaustif des ouvrages de  
pierre sèche du Grand Site de  
France Solutré Pouilly Vergisson





# Avant-propos

*Le CAUE de Saône-et-Loire accompagne le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour mettre en lumière la présence d'ouvrages de pierre sèche sur l'ensemble de son territoire. L'analyse fine des secteurs inventoriés permet d'approcher au mieux les enjeux du Grand Paysage et les besoins précis de ce patrimoine vernaculaire diffus. Le diagnostic est réalisé selon le prisme de plusieurs thèmes qui font ensuite l'objet d'une synthèse par secteur. Ce document permet de faire des propositions d'actions précises de protection et de chantier à mener sur ce territoire. Il s'agit aussi de faire émerger des problématiques récurrentes aux enjeux de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine vivant et fragile.*

## **Paysage perçu**

- Description du paysage perçu par l'Homme
- État des lieux de la présence des ouvrages dans le secteur
- Diversité des types d'ouvrages de pierre sèche

## **Palette identitaire**

- Comprendre l'identité paysagère du lieu : Le *Genius loci*
- Révéler les interactions entre techniques constructives, usages, pierres
- Pointer les singularités du paysage lithique

## **Diagnostic sanitaire**

- Repérer les zones sinistrées
- Révéler les urgences, les restaurations, les problématiques

## **Évaluation patrimoniale**

- Définir des secteurs d'intérêt patrimonial selon deux nuances
- Pointer les ouvrages d'intérêt patrimonial pour les décrire précisément

## **Actions et chantiers à mener**

- Définir des secteurs à préserver et protéger
- Définir des zones de projet et des priorités d'actions

-  Secteurs d'inventaire réalisés 2020-21
-  Secteurs d'inventaire complémentaires potentiels

 Bâti

Source : BDTOP0 IGN

 Courbes de niveau


Source : BDALTI IGN

 Secteur d'étude : Périmètre du Grand Site et communes associées

 Site classé

Source : DREAL

 Zoom carte par commune






# Communes visitées

---

*L'inventaire engagé par le CAUE 71 en 2020 a permis de révéler une quantité, une qualité et une diversité extraordinaire d'ouvrages de pierre sèche sur le territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.*

*La récolte des données a débuté sur les seules communes de Solutré-Pouilly et Vergisson. Les premières représentations cartographiques transmises ont révélé une structure lithique encore bien présente dans le paysage.*

*Les zones à visiter ont donc été étendues à 9 communes pour mettre en lumière ce patrimoine diffus pas toujours perceptible aisément.*



# Secteurs inventoriés

---

*L'inventaire n'a pas vocation à dresser un répertoire exhaustif mais à révéler les problématiques récurrentes de ce patrimoine. La cartographie SIG permet ainsi de définir les zones où la structure lithique est dense et où se trouvent les ouvrages d'intérêt patrimonial.*

## **Zones visitées à Solutré-Pouilly : 139 hectares**

- 20 km de murs relevés
- 38 cadoles
  
- Secteur *À La Chaneau* :
  - En Bucherat : 1.5 hectares le 02/07/2020
  - Terrasses La Chaneau : 2 hectares le 03/07/2020
  
- Secteur *Sur la Roche* :
  - Vers En Charmont : 14 hectares le 07/07/2020
  - Vers En Pomard : 18 hectares le 21/07/2020
  - Vers Lamure : 22 hectares le 28/07/2020
  
- Secteur *Face à la Roche* :
  - Vers à La Cotonne : 17 hectares le 24/07/2020
  - Vers Les Condemines : 21 hectares le 29/07/2020
  
- Secteur *Sur le Mont de Pouilly* :
  - Vers Le Mont : 28 hectares le 11/02/2021
  - Vers La Rochette : 15 hectares le 03/03/2021



*Mur séparatif, lieu-dit En Charmont, Solutré-Pouilly.*



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

# TYPOLOGIE

## Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager  
**Typologie des ouvrages de pierre sèche**





*Muraer, lieu-dit À La Chaneau, Solutré-Pouilly.*



# NOMENCLATURE

## Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

### **M -** (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

Mr  
01

- **t** // (muret)

Mt  
01

- **s** // (soutènement)

Ms  
01

// 00

Exemple :

M-s//01 Mur de soutènement n°01

### **C -** (Cadole)

- **e** // (engagée)

Ce  
01

- **a** // (adossée)

Ca  
01

- **i** // (isolée)

Ci  
01

// 00

Exemple :

C-e//01 Une cadole engagée n°01

### **E //** (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E  
01

### **Mu -** (Murger)

- **l** // (de lisière)

Mul  
01

- **a** // (habité)

Mua  
01

- **c** // (en cœur de vignes)

Muc  
01

// 00

Exemple :

Mu-c//01 Un murger cœur de vignes n°01

### **Ob //** (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob  
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Inventaire / Carnet des relevés**





*Clos, lieu-dit En Pomard, Solutré-Pouilly.*

# CARTE D'IDENTITÉ

## Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

### C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



### M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



### Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



### E // (Ensemble)



### Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

### État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



### Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



### Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Inventaire / Carnet des relevés**





*Mur soutenant le chemin traversant les vignes, lieu-dit Lamure, Solutré-Pouilly.*






# Secteur

## Sur la Roche





**Ouvrages linéaires de pierre sèche**

- Murger
- Mur de soutènement
- Mur et muret
- Mur manquant
- Mur hors technique pierre sèche

**Ouvrages ponctuels de pierre sèche**

- Cadole pierre sèche
- Cadole hors technique pierre sèche
- Escaliers
- Niche
- Autres

**Autres éléments**

- Objets, bâti d'intérêt patrimonial
- Carrières, pierriers
- Arbres isolés
- Haies repérées SNA de référence 2017

**Secteurs d'inventaire réalisés**



01

Vers le lieu-dit Lamure, les parcelles de vignes s'adaptent à la déclivité du terrain. Portant bien son appellation, elles sont bordées d'un haut mur de soutènement maintenant le chemin d'accès au secteur depuis le village.



02

Plus haut, le secteur En Charmont est sans le moindre doute le plus beau condensé de structure lithique authentique de l'ensemble du Grand Site. La diversité et l'intégrité des ouvrages montrent bien la manière dont les Hommes ont transformé le paysage.



03

La géographie des secteurs en partie basse est plus douce. La présence des ouvrages est moins ténue. On les trouve principalement le long des chemins. Quelques arbres isolés ponctuent le paysage.



04

Le flan Nord de la Roche qui s'étend jusqu'à Davayé est quant à lui beaucoup plus démuné. Beaucoup d'ouvrages de soutènement manquent malgré la pente abrupte ou ont été remplacés par des murs béton.



05

On trouve toutefois en limite de Davayé un secteur présentant un intérêt majeur proche du lieu-dit La Carrière.

# PAYSAGE PERÇU SOLUTRÉ-POUILLY

« Sur la Roche »

Campagnes de relevé :

CAMP\_20200707 / 21 / 28

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce-01 / Ce-04 / Ce-07 / Ci-01 / Ca-01 / Ca-02

Ca-04 / Mua-01 / Mul-01 / Muc-01 / Mr-01 / E-03



00

*Ce secteur foisonne d'ouvrages de pierre sèche et demeure l'un des mieux conservés du Grand Site. On les discerne à l'échelle du grand paysage, marquant les coteaux d'épaisses lignes sinueuses.*

*Plus on descend, et moins on retrouve de structure lithique. Le dos de la Roche de Solutré figure comme le paysage emblématique du terroir viticole local. La pente est rude, les murs de soutènement maintiennent les terres cultivées et les chemins. Les arbres isolés offrent un rare et précieux ombrage.*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**

00 ouvrage repéré

00 zoom pierre

00 point de vue

☆ ouvrage d'intérêt remarquable

☆ ouvrage d'intérêt majeur



Ce parement d'un mur séparatif, témoigne d'une grande connaissance technique. On retrouve des chaînes de pierres horizontales à épaisseur plus importante qui permettent de rigidifier la structure de la maille tous les 4 à 5 lits.



Ce parement d'un mur séparatif montre l'importance du tri des pierres dans le montage de la maçonnerie. En partie basse, on trouve de grandes pierres longues tandis qu'au sommet les moellons sont de taille modeste.



Ce parement présente une pose en *Opus incertum*. Les moellons sont de tailles diverses et sont répartis plus ou moins uniformément dans la maçonnerie. Pourtant ces pierres offrent des moellons d'une taille et d'une morphologie notable témoignant de la présence d'un affleurement rocheux particulier dans le secteur.



Pour ce mur, le parement est composé de pierres assez plates et d'épaisseur plus importante à la base de la maçonnerie. La singularité réside dans le système de couverture en saillie du parement. Ces dalles protègent le mur de la grande humidité du secteur.



...



...



Calcaire à chailles ?



...



Abri adossé à la muraille qui borde la parcelle, cette construction est tout à fait atypique. Reste à définir son usage pour en comprendre sa forme. (Voir fiche Ca-002)



En haut du secteur En Pomard se trouve un petit clos en croissant de lune. Dans son mur de soutènement, on trouve les traces d'une ancienne cadole et un départ de maçonneries en arraché. Sur les photographies aériennes de 1950, on distingue un large murger complètement arasé aujourd'hui. (Voir fiche Ce-004)



Cette cadole isolée en ruine est exceptionnelle par sa forme et sa taille. On imagine aisément qu'elle répond à un désir collectif puisqu'elle se trouve à la croisée de plusieurs chemins. Nous sommes bien loin des cadoles secrètes que l'on découvre par hasard en haut d'un coteau. (Voir fiche Ci-001)



Ce murger s'interrompt de façon singulière pour laisser place à un passage vers le bois. La mise en œuvre est soignée et la hauteur du mur est remarquable. (Voir fiche MUI-001)



10

Grand murger de lisière, ses parements sont totalement représentatifs des pierres issues des parcelles alentours. Les pierres sont de petites tailles et sont posées au fur et à mesure de l'apport des pierres. On ne note donc pas un ordonnancement particulier ni même des pierres singulières. Elles sont sans doute utilisées à la construction de murs et cadoles du secteur.



15

### Mises en œuvre et parements

### Sols et pierres

Source carte : <https://www.bourgogne-wines.com/>

#### LÉGENDE PÉDOLOGIQUE (SOLS)

- Sols acides issus de tufs rhyolitiques ou granites du socle - ère primaire
- Sols acides issus de grès volcanosédimentaires du socle - ère primaire
- Sols acides issus de schistes et pélites du socle - ère primaire
- Sols issus de grès de Trias inférieur et du Blézien
- Sols profonds, argileux non calcaires, succession d'argiles du Trias
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à gryphes" Jurassique inférieur: *Hettangien - Sinuaurien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à entroques" Jurassique moyen: *Hopien* CHASSELAS
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à chailles" Jurassique moyen: *Bathonien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs fins et blancs, Jurassique Supérieur: *Argoisien - Baurociois - Séquanien*
- Sols moyennement profonds issus des calcaires durs
- Sols issus de calcaires à bancs de marnes, très calcaires en profondeur
- Sols issus de marnes, peu calcaires, on plus souvent très calcaires, *Plenvalchaux/Tourcois - Bathonien sup./Oxfordien*
- Sols calcaires de pentes issus de dépôts superficiels plus ou moins caillouteux et/ou sur marnes
- Sols profonds argileux, non calcaires issus d'argiles résiduelles "à chailles"
- Sols profonds de bas de pentes et coudes - colluvionnés



20

Cette ancienne cadole, de grande dimension et de forme rectangulaire, est adossée à un murger de lisière, à la sortie d'un chemin débouchant sur le haut de la vigne. Son ouverture est orientée plein Est en direction de Davayé. De l'autre côté du chemin, un éboulement contre le murger interroge sur la présence d'un autre abri.

### Singularités

# PALETTE IDENTITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY

« Sur la Roche »



### Mises en œuvre et parements :

Ce secteur montre une grande diversité d'ouvrages et de mises en œuvre. Les murgers sont constitués des pierres les plus communes tandis que les ouvrages plus nobles sont construits sans doute avec des pierres triées et stockées.

### Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Les ouvrages présentent bien les pierres typiques issues des sols à proximité. On retrouve des écaillés fines et peu retravaillées dans le corps de maçonnerie des ouvrages de vignes.


### Singularités :

Ce secteur démontre à quel point le paysage a été maîtrisé au cours des siècles avec une connaissance fine du terroir. Les maçonneries pierre sèche sont utilisées pour améliorer et pérenniser les cultures et présentent autant de singularités qu'il n'y a d'irrégularités à la Roche. On note également des ouvrages portant une valeur et un soin notable pour des ouvrages de vignes.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés



**Ouvrages linéaires de pierre sèche**

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

**Ouvrages ponctuels de pierre sèche**

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés





21

Ce murger présente plusieurs brèches importantes qui nuisent à la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage.



22

Ce coteau est maintenu par plusieurs soutènements en moyen ou mauvais état. Certaines portions ont été restaurées et d'autres remplacées par des ouvrages en béton. Leur nécessité est primordiale pour la culture des vignes.



23

Ce mur de soutènement est le dernier vestige en mauvais état de la structure lithique de ce secteur. Il présente les ruines encore bien lisibles d'une cadole et un départ de maçonnerie de murger disparu.



24

Ce mur de soutènement forme également un clos autour des vignes. Il présente des effondrements multiples et une érosion en base des fondations.



25

Ces maçonneries marquent la limite des parcelles viticoles et longent également la voie d'accès au village de Solutré-Pouilly. Ce linéaire de maçonneries tend à disparaître complètement et commence à être remplacé par du béton.

# DIAGNOSTIC SANITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY « Sur la Roche »

## Généralités :

*Les murgers de lisière sont régulièrement en mauvais état, leurs parements sont effondrés ou la maçonnerie est complètement délitée. Ces structures s'effacent dans la végétation.*

*La grande majorité des ouvrages de pierre sèche semble entretenue mais pas à la hauteur de leurs besoins. Le suivi du développement des végétaux permet de freiner la détérioration de ces maçonneries.*

*On perçoit à l'entrée du village des murs le long de la départementale en mauvais état. Ils forment la première image identitaire du Grand Site mais sont en train de disparaître.*

## Urgences :

*Les ouvrages de soutènement constituent la structure du paysage viticole. Lorsqu'ils présentent un état sanitaire dégradé, c'est l'intégrité du paysage qui est menacée.*

*Sur ce secteur, de nombreux arasements d'ouvrages de soutènement ont été repérés, laissant à vif des talus alors offerts au ravinement.*

## Autres :

*Dans ce secteur particulièrement, on trouve beaucoup d'abris en mauvais état et en ruine. Il serait dommage de perdre la présence de cette concentration qui témoigne du travail dans les vignes.*




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**

- P** Restauration par particuliers
- B** Restauration par Brigade verte
- A** Danger

- V** Restauration Villages en Vie
- V** Restauration Village et Environnement
- C** Autres, Création



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche**
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
  - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
  - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche**
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur**
- Secteurs d'intérêt majeur
  - Secteurs d'intérêt remarquable
- Routes**
- Route départementale
  - Voies et chemins secondaires
  - Chemins et sentiers
- Point de vue / panorama**
- ✳ Point de vue / panorama

0 100 200 m

Solutré-Pouilly Nord



26

Ce mur s'élève dans le secteur En Charmont. Il est l'exemple le plus significatif de ce type de maçonnerie. Il constitue un repère sur la Roche de Solutré, très visible de loin. (Voir fiche Mr-001)



27

Ce murgier habité est indubitablement un ouvrage majeur du Grand Site. Il mêle dans une somptueuse harmonie à la fois un murgier, un pierrier et une cadole. (Voir fiche MUa-001)



28

Ce murgier dévale le flan de la Roche en soutenant les hautes parcelles du secteur En Charmont et en offrant un parement percé d'un petit abri au Sud. Il fait partie des ouvrages atypiques et majeurs du paysage.



29

Cette cadole adossée à un mur soutenant le chemin communal témoigne d'une autre forme d'abri et de l'utilisation de l'encorbellement pour sa couverture. (Voir fiche Ca-001)



30

Cet abri couvert de mousse est dissimulé dans la parcelle boisée qui jouxte le chemin serpentant entre le haut et le bas du secteur.

# INTÉRÊT PATRIMONIAL SOLUTRÉ-POUILLY

## « Sur la Roche »

### En Charmont :

*Ce lieu-dit présente une grande diversité et quantité d'ouvrages de pierre sèche. Les dispositions actuelles laissent apparaître aisément celles que l'on retrouve sur les plans d'archives du XVIIIe siècle.*

### En Pomard :

*En partie haute de la Roche, les ouvrages de ce secteur sont largement détériorés mais qui mériteraient des restaurations.*

*En partie basse de la Roche, un périmètre réduit présente un intérêt majeur pour ses ouvrages. Les murgers sont encore bien conservés et les deux cadoles sont d'un intérêt majeur également.*

### Au Vignerai :

*Le secteur n'est pas très riche en ouvrages de pierre sèche. Seule la cadole peut faire l'objet d'un intérêt patrimonial pour les techniques employées et son type peu représenté jusqu'à présent.*

### Les Creuzettes :

*L'ensemble formé de murgers, de murs et d'une ancienne cadole est d'intérêt remarquable.*

### La Mure, Les Crays, En Pragne, La Croix Bonnet :

*Sur ces secteurs perdurent uniquement les murs en soutènement des chemins et en limite de parcelles pentues. Ces murs sont très visibles, notamment depuis la route d'accès au village et depuis les coteaux de l'autre côté du vallon. Pour ces raisons, ces ouvrages ont été notifiés d'intérêt remarquable.*




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche**
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
  - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
  - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche**
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur**
- Secteurs d'intérêt remarquable**
- Routes**
- Route départementale
  - Voies et chemins secondaires
  - Chemins et sentiers
- Autres éléments**
- ★ Point de vue / panorama
  - ▭ Parcelles AOC
  - ▭ Zone de ruissellement cote viticole
  - ▭ Zone boisée DRAAF RPG
- En rouge les linéaires et cadoles méritant une action**



Solutré-Pouilly Nord

# ACTIONS & CHANTIERS

## SOLUTRÉ-POUILLY

« Sur la Roche »

01



Ce secteur est à protéger absolument. Ce système lithique est un des plus majeurs du Grand Site. Il présente diversité, authenticité, intégrité et fait perdurer une mémoire culturelle et sociétale traditionnelle.

02



La jonction haute du mur d'avec le murger de lisière est effondrée. La partie basse est en araché puisque la tête de mur a perdu son chaînage d'angle. Rebâtir ces éléments permettra d'assurer sa stabilité en stoppant les dégradations.

03



Cet ensemble est majeur dans le paysage du Grand Site par la taille des maçonneries et le témoignage d'une activité intense le long du mur en lisière de bois. Sa cadole est par ailleurs très singulière et en bon état.

04



Ce linéaire de maçonneries tend à disparaître complètement. Pourtant il a un rôle primordial dans le système agro-écologique et marque l'entrée vers Solutré-Pouilly, C'est ici l'image première du Grand Site.

05




Ce clos se découvre par un chemin depuis la Roche. Il offre un beau panorama sur le Grand Site. Il mériterait d'être préservé des destructions à venir.

06



La déclivité de ce coteau est particulièrement abrupte. Comme dit précédemment, il est primordial de veiller à la stabilité des ouvrages de soutènement et de restaurer les brèches existantes dans le respect de la technique pierre sèche.

07



Le secteur des Creuzettes montre de petites parcelles de vigne, cernées par de nombreux ouvrages de pierre ; le long murger de lisière notamment était support d'abris. Entre de beaux parements, certaines sections de maçonnerie sont effondrées. Les reprendre permettrait de pérenniser l'ouvrage.

08



Dans le secteur visité, les murgers sont hauts et épais et souvent exempts de végétaux. Ils présentent toutefois des portions en mauvais état. Leurs parements pourraient faire l'objet de campagnes de restauration.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

- À protéger d'intérêt majeur
- À préserver d'intérêt remarquable
- Danger

- Restauration à mener en priorité 01
- Restauration à mener en priorité 02
- Autres projets à mener
- Ouvrages nécessitant intervention



*Mur soutenant un pierrier en fond des parcelles de vignes, lieu-dit La Chaneau, Solutré-Pouilly.*






**Secteur**

**Terrasses La Chaneau**

0 25 50 m



Solutré-Pouilly à La Chaneau



- Ouvrages linéaires de pierre sèche
  - Murger
  - Mur de soutènement
  - Mur et muret
  - Mur manquant
  - Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
  - Cadole pierre sèche
  - Cadole hors technique pierre sèche
  - Escaliers
  - Niche
  - Autres
- Autres éléments
  - Objets, bâti d'intérêt patrimonial
  - Carrières, pierriers
  - Arbres isolés
  - Haies repérées SNA de référence 2017
- Secteurs d'inventaire réalisés



01

Depuis le chemin principal qui mène à la Roche, on longe une longue parcelle de vignes protégée par une haute maçonnerie de pierre sèche.



02

Depuis le bas de la parcelle, on surplombe le secteur La Chaneau, les pieds sur un immense pierrier. On devine les terrasses maintenues par de longs soutènements en travers du paysage.



03

Ici la vigne prend pied dans une terre rougeoyante. Le panorama est incroyable depuis les vignes.



04

Les murs n'offrent pas qu'un écran aux vignes mais aussi à un verger le long de chemin. La terrasse est maintenue par une épaisse maçonnerie qui forme un large parapet.



05

Le bas du secteur offre un paysage tout à fait bucolique. Le chemin communal serpente entre les soutènements. La végétation accompagne ces maçonneries en apportant une riche biodiversité.

# PAYSAGE PERÇU

## SOLUTRÉ-POUILLY

« Terrasses La Chaneau »

Campagnes de relevé :

CAMP\_20200702 / CAMP\_20200703

Fiche d'intérêt patrimonial :

Sans objet



00

*Ce secteur présente une culture en terrasses plutôt inédite sur le Grand Site. Les parcelles sont enchâssées entre les bois et protégées par de hauts murs. Les maçonneries sont épaisses et semblent correspondre à des dispositions originelles.*

*La Chaneau est un lieu-dit qui présente une grande diversité de types d'ouvrages. On perçoit ici spontanément que la structure lithique est indissociable des rangs de vignes.*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**

- 00 ouvrage repéré
- 00 zoom pierre
- 00 point de vue

- \* ouvrage d'intérêt remarquable
- \* ouvrage d'intérêt majeur



06  
Ce parement se trouve sur un murger en cœur de vignes. Il présente un appareillage particulier de dalles fines posées sur chant. À ce jour il est le seul exemple de ce type relevé sur le Grand Site. S'agit-il d'une campagne de construction particulière ou cet assemblage répond-il à une nécessité technique drainante. On trouve au dessus un verger.



07  
Ce mur de soutènement présente un appareillage en *Opus incertum*. Il est d'une hauteur importante et d'une épaisseur notable. Sa forme est en gradin ce qui peut correspondre sur certains ouvrages à des compléments de structures *a posteriori*. Ici cela correspondrait plus à reprendre une poussée très forte des terres à maintenir en amont. Cela permet d'économiser l'appart de pierre.



08  
Ce mur délimite la clôture d'une parcelle du chemin menant à la Roche. Il constitue un bel exemple d'un haut mur couvert de dalles posées sur chant.



09  
Ce murger de lisière présente les mêmes parements et couverture que le mur précédent malgré que la fonction soit différente. En effet ce murger de lisière maintient des terres et protège les vignes de l'espace «sauvage», non maîtrisé par l'Homme. Cela laisse penser qu'il s'agit d'un même constructeur ou du moins d'une intention d'offrir à ces parcelles une identité commune.



...



...



...



...



16  
Ce murger atypique se distingue nettement dans le paysage par ses dimensions et sa mise en œuvre.



17  
Petite niche que l'on trouve au bas du secteur à l'entrée dans la parcelle. Elle est ménagée dans un murger de lisière dont la maçonnerie est encore bien en place sur les premiers mètres puis qui s'efface dans la végétation plus loin. On trouve assez régulièrement à l'entrée d'un lieu-dit une petite cavité de ce type à hauteur de regard qui pouvait sans doute protéger un objet précieux aux travailleurs des vignes.



18  
Ce parapet offre un formidable panorama sur le secteur depuis un verger clos de trois épaisses murailles de pierre et d'une haie. Les arbres fruitiers apportent fruits et ombrages proches des parcelles de vignes. Ces dispositions montrent la complexité de la structure agraire mise en place à l'origine de la viticulture solutréenne.



19  
Cet abri de pierre, largement modifié au gré des usages et des époques, est une maçonnerie liée au mortier et ne fait donc pas partie de notre inventaire des ouvrages de pierre sèche. Cependant on distingue un ancien mur de pierre sèche en arraché qui devait clore la parcelle et qui a offert une paroi d'appui pour ériger la construction. On discerne en continuité d'anciennes fondations.



Ce murger de lisière est l'exemple le plus singulier vu sur le Grand Site à ce jour. Il retient un pierrier important et les terres d'une parcelle cultivée en amont. On discerne aisément une rampe qui mène au sommet de l'ouvrage pour continuer de disposer les pierres. On retrouve en partie haute un appareillage sur chant.

### Mises en œuvre et parements



### Sols et pierres

Source carte : <https://www.bourgogne-wines.com/>

#### LÉGENDE PÉDOLOGIQUE (SOLS)

- Sols acides issus de tufs rhyolitiques ou granites du socle - ère primaire
- Sols acides issus de grès volcano-sédimentaires du socle - ère primaire
- Sols acides issus de schistes et phtites du socle - ère primaire
- Sols issus de grès de l'étage inférieur et du Blézien
- Sols profonds, argileux non calcaires, succession d'argiles du Trias
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à gryphes" Jurassique inférieur - *Hettangien - Sinuaurien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à entroques" Jurassique moyen - *Bajocien* CHASSELAS
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à chailles" Jurassique moyen - *Balthasien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs fins et blancs, Jurassique Supérieur, *Argoisien - Bauracien - Séquanien*
- Sols moyennement profonds issus des calcaires durs
- Sols issus de calcaires à bancs de marnes, très calcaires en profondeur
- Sols issus de marnes, peu calcaires, ou plus souvent très calcaires, *Plenbachet/Tourcien - Balthasien sup./Oxfordien*
- Sols calcaires de pentes issus de dépôts superficiels plus ou moins caillouteux et/ou sur marnes
- Sols profonds argileux, non calcaires issus d'argiles résiduelles "à chailles"
- Sols profonds de bas de pentes et coteaux - colluvionnés



À l'angle des maçonneries de pierre sèche, on trouve un modeste ouvrage étonnant qui s'avère être un piège à renard.

### Singularités

# PALETTE IDENTITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY « Terrasses La Chaneau »



### Mises en œuvre et parements :

On se situe sur un territoire portant clairement une identité viticole puisqu'il n'est accessible que par un chemin communal fermé à la circulation. Cela explique peut-être l'état de conservation ainsi que les ouvrages constituant la structure même du paysage. Aucune cadole ne nous est parvenue ici, cependant la morphologie des murgers, murets et murs est à la hauteur du défi d'implanter des vignes sur ce terrain.

L'identité s'en trouve massive et rustique, avec des moellons de pierre peu travaillés pour l'édification d'ouvrages trapus. On trouve tout de même des appareillages particuliers liés à une fine connaissance de la technique constructive (appareillage drainant, rampe, gradins...)

D'après l'étude des plans d'archives, il semble que les parcelles du XVIII<sup>e</sup> soient concentrées au cœur de la pente. La parcelle haute et celle le long du pierrier, qui présentent des parements à traits communs, pourraient avoir été créées plus tard. En effet, elles ne figurent pas sur les atlas consultés.

### Singularités :

On observe deux types d'ouvrages qui correspondent sans doute à des campagnes de construction différentes : entre murs massifs et ouvrages plus fins soulignant le chemin.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


### Fiche détail des secteurs inventoriés



0 25 50 m



Solutré-Pouilly à La Chaneau



Ouvrages linéaires de pierre sèche

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés





21 Le haut mur le long du chemin menant à la Roche est dans un état sanitaire inquiétant sur plusieurs portions ce qui tend à déstabiliser l'ensemble du linéaire. Au regard du nombre de marcheurs, des engins qui passent à cet endroit il y a une vraie menace voir une urgence pour certaines parties de cet ouvrage.



22 Cet ouvrage majeur présente une grande brèche dans son parement. On perçoit la technicité des bâtisseurs au regard de l'état de conservation du reste de la maçonnerie qui reste en place malgré cette large blessure.



23 Ce murger de cœur de vignes est un autre ouvrage majeur du Grand Site. Il présente des effondrements sur sa partie centrale et peut être des restes d'un abri engagé.



24 Sous cette végétation se trouve un mur de soutènement maintenant une terrasse plantée. Il présente les premiers stigmates d'un manque d'entretien et sans doute des déformations dues au colmatage de la maçonnerie.



25 Ce haut mur de soutènement se trouve en fond de la première terrasse et commence également à présenter de sérieux désordres dus notamment à la colonisation végétale et à l'érosion des pieds de maçonneries.

# DIAGNOSTIC SANITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY

« Terrasses La Chaneau »

## Généralités :

*Les désordres majoritairement constatés sont l'effondrement des parements.*

## Urgences :

*Les murs de soutènement restent les éléments les plus importants à préserver au regard de leur rôle pour le système agro-écologique. De plus ici les parcelles sont principalement organisées en terrasse.*

## Autres :

*La richesse des dispositions et le caractère majeur des ouvrages du secteur sont également à mettre en résonance avec les usages et la fréquentation. Les parcelles restent privées mais les visiteurs sont attirés et peuvent parfois détériorer les maçonneries. Il faut prendre le sujet des incivilités en compte surtout pour un secteur aussi proche du chemin de la Roche.*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

- P Restauration par particuliers
- B Restauration par Brigade verte
- A Danger


- V Restauration Villages en Vie
- V Restauration Village et Environnement
- C Autres, Création



0 25 50 m



Solutré-Pouilly à La Chaneau



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé
- 
- Ouvrages linéaires de pierre sèche**
- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- 
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- 
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- 
- Point de vue / panorama



26

Ce mur de limite accompagne le chemin de la Roche sur une cinquantaine de mètres. Il est assez rare de rencontrer un ouvrage de cette hauteur encore en place. Il est coiffé élégamment d'une couverture en hérisson et porte l'identité du Grand Site.



27

Cet ouvrage vient en continuité d'un muret de clôture et offre un fond de scène à la parcelle haute des terrasses. La muraille s'érige de façon notable sur plusieurs mètres et présente une rampe singulière permettant d'accéder au sommet. Le mur maintient en place un pierrier important et libère de l'espace pour les cultures.



28

Cet ouvrage présente une complexité dans sa mise en œuvre qui tend à correspondre à plusieurs campagnes de montage et/ou de restauration. Il est érigé en deux parties formant un degré à mi-hauteur.



29

Les murs de soutènement constituent l'ossature du paysage viticole. La culture en terrasse du secteur est assez inédite sur le Grand Site et gagne à être soulignée.



30

Ce murger est un exemple singulier de ce type d'ouvrage par ses dimensions, sa mise en œuvre et son rôle complexe dans le secteur.

## INTÉRÊT PATRIMONIAL SOLUTRÉ-POUILLY « Terrasses La Chaneau »

### Au Bucherat :

*Cette parcelle n'ayant pas l'appellation Villages présente un clos de pierre témoignant de l'identité du Grand Site. La mise en œuvre est élégante et soignée pour des ouvrages de vignes et démontre d'un certain désir de rayonnement sur le secteur.*

### À la Chaneau :

*La morphologie massive des ouvrages nous donne à lire un secteur authentique et ayant conservé son intégrité. Relativement protégées de la mécanisation, ces parcelles semblent baignées dans une atmosphère originelle. Le paysage perçu, masqué par les bois de part et d'autre, nous transporte hors du temps en offrant un panorama sur le Mont Blanc par temps clair.*

*C'est la symbiose entre le paysage et les ouvrages qui rendent ce lieu si remarquable.*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**


À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



0 25 50 m

Solutré-Pouilly à La-Chaneau



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- ⊛ Autre élément d'intérêt patrimonial
- Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

- Secteurs d'intérêt majeur
- ▨ Secteurs d'intérêt remarquable

- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers

- ⊛ Point de vue / panorama
- ▭ Parcelles AOC
- ▭ Zone de ruissellement cote viticole
- ▭ Zone boisée DRAAF RPG

● En rouge les linéaires et cadoles méritant une action



# ACTIONS & CHANTIERS

## SOLUTRÉ-POUILLY

### « Terrasses La Chaneau »

01



Ces parcelles présentent un intérêt majeur et méritent une forte protection. Il faut également avoir une réflexion sur l'accès à ces ouvrages face aux usagers et incivilités.



02



Ce linéaire est à reprendre en priorité car il présente de larges brèches qui mettent en péril la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage. La fréquentation est intense sur ce chemin et le passage étroit pour les engins. Il faut prendre en compte ce sujet dans le projet de restauration et protection. (chasse-roue, butée...)



03



Les autres parcelles complètent le secteur majeur en apportant une réelle continuité sans présenter autant d'ouvrages majeurs. Elles méritent toutefois un regard appuyé pour leur préservation.



04



Vu le caractère singulier et notable de cet ouvrage, il mérite d'être restauré en priorité pour assurer sa conservation.



05



Cet ouvrage de soutènement peut faire l'objet de restauration en partie haute pour préserver l'intégralité de son linéaire.



06



Cette muraille mérite un suivi régulier pour endiguer les multiples effondrements de son parement. Elle trouve résonance avec le mur en limite de la parcelle En Bucherat dans la déambulation des visiteurs de la Roche.



07



Les sujets que l'on trouve sur ce secteur sont totalement représentatifs des arbres qui accompagnaient traditionnellement les parcelles de vignes. Au même titre que les ouvrages, ils peuvent faire l'objet d'une protection particulière.



08



Sur l'ensemble du secteur la priorité des restaurations doit être conduite sur les ouvrages de soutènement qui permettent de limiter le ruissellement, l'érosion et qui rendent possible les cultures.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

 À protéger d'intérêt majeur

 À préserver d'intérêt remarquable

 Danger

 Restauration à mener en priorité 01

 Restauration à mener en priorité 02

 Autres projets à mener

 Ouvrages nécessitant intervention



*Vue de la Roche de Solutré depuis un murger en cœur de vignes, lieu-dit Les Condemines, Solutré-Pouilly.*






# Secteur

## Face à la Roche





- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Murger
- Mur de soutènement
- Mur et muret
- Mur manquant
- Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche**
- Cadole pierre sèche
- Cadole hors technique pierre sèche
- Escaliers
- Niche
- Autres
- Autres éléments**
- Objets, bâti d'intérêt patrimonial
- Carrières, pierriers
- Arbres isolés
- Haies repérées SNA de référence 2017
- Secteurs d'inventaire réalisés

0 100 200 m

Solutré-Pouilly centre Ouest

CAMP\_20200929



01

Ce secteur Les Condemines donne à lire une structure lithique dense et qui offre un large panel d'ouvrages visibles par les marcheurs depuis les chemins. C'est aussi un lieu d'accueil qui marque la transition entre la découverte routière du site vers le cheminement piéton.



02

Le secteur Les Longues Raies est constitué par une succession de 4 longues terrasses de 20 mètres de large sur 150 mètres de long maintenues par de hauts soutènements. L'entrée est marquée d'un abri adossé à un large murger en partie haute. En bas du secteur un haut mur de soutènement est interrompu pour laisser un passage depuis la route départementale.



03

Les secteurs bordant le chemin menant au Sauge est marqué par la présence de prés et de bois où s'enchaînent des parcelles de vignes. Le chemin est cerné de cordons de pierre sèche plus ou moins visibles dans les broussailles.



04

Ce chemin offre un panorama emblématique sur la Roche. Il longe le secteur Aux Marzes à droite, un mur et une cadole remarquables en signalent l'entrée. À gauche, une prairie humide en contrebas avec un petit étang (nommée En Noyérée sur l'atlas terrier du XVIII<sup>e</sup>). Ici aussi d'anciens murets bordent le parcours, dissimulés et effondrés dans les broussailles.



05

Le paysage présente le secteur La Grange Murger. Riche patrimoine bâti, on retrouve cette abondance dans les aménagements lithiques qui regroupent des points d'eau, des terrasses jardinées, des parcelles closes de hauts murs. Les détails et le soin apporté aux ouvrages témoignent du prestige de ce lieu à travers le temps.

# PAYSAGE PERÇU SOLUTRÉ-POUILLY

« Face à la Roche »

Campagnes de relevé :

CAMP\_20200724 / CAMP\_20200729

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ce-02 / Ce-03 / E-01 / E-02



00

*Le secteur porte des enjeux majeurs pour le Grand Site. Il est un paysage perçu à différentes vitesses et à différents points de vue : depuis le réseau routier, depuis les chemins de randonnées et depuis le haut de la Roche.*

*Le paysage identitaire qui découle de la culture de la vigne est ici majeur mais tend à disparaître et s'appauvrir comme on le voit sur la photo ci-dessus du bas vers le haut.*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



Ce mur de soutènement présente un détail intéressant perceptible sur son parement. Les pierres sont disposées en *Opus piscatum* séparé par deux lits réguliers. Il permet sans doute de répondre à une nécessité de drainage des terres entre la route au dessus et le chemin en contre-bas de l'ouvrage.



Ce parement est visible sur le haut mur de clôture des parcelles du secteur La Grange Murger. Comme dit précédemment, le prestige du lieu est perceptible au travers des aménagements lithiques. On voit bien ici le soin apporté au choix des pierres du parement massives et robustes sur le soubassement. Les pierres sont taillées pour une pose en assises régulières.



Ce mur de soutènement se trouve dans le secteur Les Longues Raies. Le parement est en *Opus incertum* mais les pierres ont leur face de parement dressée.



Ce mur de soutènement se trouve dans le secteur Les Longues Raies. Il présente un détail typique de couverture des ouvrages de vignes talutés.



...



...



...



...



Ce murger de cœur de vigne présente un type singulier de maçonnerie devenue paysage. La géométrie de l'ouvrage est identique à l'implantation que l'on retrouve sur les atlas terriers du XVIIIe. On peut penser qu'il est d'origine. Est ce son ancienneté ou sa mise en œuvre (apport de terre) qui a permis le développement d'une épaisse couche végétale à son sommet ?



Cet abri est assez original. Il est situé dans un soutènement en *Opus quadratum* (donc prestigieux) et présente une demi voussure en encorbellement. Cet ouvrage se trouve en hauteur (1 mètre du sol) ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une niche.



Ces niches se trouvent en partie basse d'un soutènement marquant l'entrée dans le secteur Les Longues Raies. Sa morphologie est singulière pour une construction en pierre sèche. La niche basse est surmontée d'un linteau avec un triangle de décharge.



Cette niche est remarquable puisqu'elle est le seul exemple relevé à ce jour d'une niche cintrée présentant des pierres clavées. Il s'agit peut-être d'une maçonnerie récente.



Ce mur soutient une terrasse jardinée dans le secteur de La Grange Murger. Cet ouvrage est d'intérêt majeur de part sa hauteur et du soin de mise en œuvre. La muraille est érigée en *Opus quadratum* ce qui est plutôt rare sur le Grand Site.

### Mises en œuvre et parements



### Sols et pierres

Source carte : <https://www.bourgogne-wines.com/>

#### LÉGENDE PÉDOLOGIQUE (SOLS)

- Sols acides issus de tufs rhyolitiques ou granites du socle - ère primaire
- Sols acides issus de grès volcanoclastiques du socle - ère primaire
- Sols acides issus de schistes et phtis du socle - ère primaire
- Sols issus de grès de Trias inférieur et du Bliétien
- Sols profonds, argileux non calcaires, succession d'argiles du Trias
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à gryphes" Jurassique inférieur: *Hettangien - Sinuorien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à entonnoir" Jurassique moyen: *Hopien* CHASSELAS
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à chailles" Jurassique moyen: *Bathonien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs fins et blancs, Jurassique Supérieur: *Argoisien - Burocien - Séquanien*
- Sols moyennement profonds issus des calcaires durs
- Sols issus de calcaires à bancs de marnes, très calcaires en profondeur
- Sols issus de marnes, peu calcaires, on plus souvent très calcaires, *Plenvalchais/Tourcien - Bathonien sup./Oxfordien*
- Sols calcaires de pentes issus de dépôts superficiels plus ou moins calcaireux et/ou sur marnes
- Sols profonds argileux, non calcaires issus d'argiles résiduelles "à chailles"
- Sols profonds de bas de pentes et coteaux - colluvionnés




Cette cadole est bâtie en bout d'un murger. Elle marque l'entrée du secteur Les Longues Raies. Sa forme parallélépipédique est singulière. Elle est formée d'une maçonnerie en coude en appui sur le murger. Sa couverture est assurée par de fins chevrons de bois qui ne supporteront plus longtemps le poids des dalles en couverture.

### Singularités

# PALETTE IDENTITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY

« Face à la Roche »



### Mises en œuvre et parements :

Les ouvrages présentent une grande diversité sur ce secteur. Cela s'explique sans doute par la présence de multiples bâtisseurs à des époques différentes selon les domaines, par exemple à la Grange Murger.

### Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Dans le secteur La Ruère, les murs représentent bien les pierres du banc gréseux qui traverse ses parcelles.


### Singularités :

Ce secteur est riche d'objets et de mise en œuvre singuliers. Cela témoigne de l'intensité des activités humaines et du prestige porté par les maçonneries qui traverseront les siècles.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés



**Ouvrages linéaires de pierre sèche**

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

**Ouvrages ponctuels de pierre sèche**

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés

0 100 200 m  
 TERRES PLATTES  
 Solutré-Pouilly centre Ouest  
 CHAMPS DE PERDRIX



21

Ce clos en demi-lune est dans un état sanitaire alarmant. Les soutènements qui maintiennent la route qui longe sa courbe sont effondrés. Au regard de la fréquentation intense de ce lieu, la pérennité du clos est compromise durablement. Le muret de séparation est lui aussi vétuste.



22

Certains ouvrages du secteur de À La Cotonne ou Vignes Derrière sont manquants. Leur rôle est pourtant primordial comme en témoignent les aménagements d'urgence mis en place. Le ruissellement est intense et lessive les terres en pieds de vignes.



23

Un ancien réseau de clos se déploie au dessus du lavoir. Les maçonneries sont modestes et ne dépassent pas 1 mètre. Pourtant la colonisation végétale participe au délabrement général de cette structure lithique qui a pour rôle principal de maintenir les terres face au ruissellement omniprésent.



24

On retrouve également sur le secteur Les Condemines des soutènements disparus et remplacés par des berlinoises en bois.



25

Le secteur Les Longues Raies portera encore bien son nom tant que les soutènements seront présents. Des campagnes de restauration ont déjà eu lieu sur des brèches. Cependant on constate de grandes déformations qui laissent présager des dégradations futures importantes.

# DIAGNOSTIC SANITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY « Face à la Roche »

## Généralités :

*Dans tous les secteurs, les murs de soutènement sont largement déformés. On relève quelques campagnes de restauration mais la plupart des effondrements sont réglés par un curage de l'ouvrage. Ils sont alors remplacés par des berlinoises de fortune ou même par un simple talus. Il faudrait s'interroger sur le devenir de ces ouvrages et même des pierres qui pourraient au moins faire l'objet de réemploi pour des chantiers de restauration locaux.*

## Urgences :

*La haute fréquentation est un critère de labellisation mais elle représente également une menace pour la stabilité des ouvrages lorsque la jonction avec le réseau routier ne prend pas en compte les règles de l'Art relatives à la technique pierre sèche.*

## Autres :

*Les coteaux sous la Roche sont menacés par le lessivage des terres. Les dispositions de la structure lithique avait comme objectif de diminuer le phénomène mais il semble disparaître par manque de moyen pour entretenir ces murets.*




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

## Fiche détail des secteurs inventoriés

- P** Restauration par particuliers
- B** Restauration par Brigade verte
- A** Danger

- V** Restauration Villages en Vie
- V** Restauration Village et Environnement
- C** Autres, Création



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
  - Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
  - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
  - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
  - Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ★ Point de vue / panorama





26

Quelle surprise de découvrir cette cadole qui s'insère parfaitement dans un ouvrage épais de pierre sèche. Elle présente un abri de grande taille à l'entrée haute du secteur Les Condemines.



27

Cette cadole restaurée avec soin par l'association locale « Villages en Vie » est un bel exemple de chantier de restauration qui offre un découverte du patrimoine vernaculaire du Grand Site.



28

Ouvrage modeste mais méritant attention, ce petit abri bas présente une belle pierre de couverture.



29

Ce bassin fait partie d'un ensemble majeur autour d'un réseau d'eau. Il est détaillé dans une fiche ensemble remarquable (E-001).



30

Dans le secteur Aux Marzes un ensemble lithique majeur encadre les parcelles de vigne. La cadole est détaillée dans une fiche ouvrage remarquable (Ce-02).

# INTÉRÊT PATRIMONIAL SOLUTRÉ-POUILLY « Face à la Roche »

## Les Condemines :

*Le système viticole a su conserver ici un certain nombre de caractéristiques authentiques. On y trouve des murgers dont la géométrie semble inchangée depuis le XVIIIe siècle, ou encore les traces d'une enclôture qui témoigne de l'importance de ces parcelles.*

*Ce secteur est significatif pour la diversité des ouvrages qui le composent. En effet, les cadoles présentent des usages et formes très hétéroclites. Parfois dissimulées, les cadoles sont pourtant réparties uniformément dans les coteaux, souvent à l'entrée d'une parcelle. Quelques murs séparatifs viennent souligner les limites entre les cultures et le chemin communal. Quelques pierres dressées révèlent parfois d'anciens portails dont il ne reste rien.*

*La présence des murgers en lisière et au cœur des parcelles marquent également le paysage, en apportant une biodiversité indispensable à la monoculture de la vigne.*

## La Grange Murger, Les Longues Raies, Aux Marzes :

*Ce secteur est un lieu emblématique dans le paysage de Solutré. Il est le centre névralgique d'une intense activité viticole et d'un prestige porté par les édifices et les maçonneries de pierre sèche.*

## À La Cotonne, Vignes Derrière :

*Ces secteurs sont en frange du bourg et face à la Maison du Grand Site. Ils portent des enjeux identitaires majeurs pour ne pas perdre la proximité des vignes d'avec les habitations.*




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
  - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
  - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ★ Point de vue / panorama
- ▭ Parcelles AOC
- ▭ Zone de ruissellement cote viticole
- ▭ Zone boisée DRAAF RPG
- En rouge les linéaires et cadoles méritant une action

0 100 200 m

Solutré-Pouilly centre Ouest

# ACTIONS & CHANTIERS

## SOLUTRÉ-POUILLY

### « Face à la Roche »

01



Le secteur Les Condemines est le site d'accueil des marcheurs. Il est face à la Roche et est traversé par les visiteurs. C'est donc la première découverte en déambulation lente contrairement aux traversées routières des autres secteurs. Il mérite une forte protection pour préserver son intégrité.

02



Les déformations notées sur les ouvrages de soutènement, notamment dans le secteur Les Longues Raies sont autant de chantiers de restauration futurs à mener. Il conviendrait également de sensibiliser les acteurs à la modification des pratiques d'entretien et les usages qui pourraient accélérer le phénomène en général.

03



Ce secteur est un témoignage de l'activité intense qui a eu lieu et perdure autour de La Grange Murger. Il est majeur de le préserver et de l'entretenir.

04



Ce lieu est un site très fréquenté car il relie un stationnement avec le départ de l'ascension vers la Roche. Il se doit d'être pérenne, stable et de porter l'identité vigneronne à la hauteur des ouvrages présents sur ces parcelles.

05



La Maison du Grand Site est bien entendu un autre secteur qui demande une attention particulière comme c'est déjà le cas actuellement. Certains ouvrages de soutènement présentent des déformations importantes dont l'une sur la route qui menace de s'effondrer. Le stationnement pourrait être déporté pour plus de sécurité.

06



Comme noté sur le diagnostic sanitaire, plusieurs ouvrages de soutènement sont éliminés et remplacés par des berlinoises. La démolition doit faire l'objet d'un permis ! Il faut aussi établir d'urgence une règle de conduite pour gérer les ruines d'un ouvrage : tri et stockage des pierres pour réemploi local par exemple.

07



Les coteaux sous la Roche sont menacés par le lessivage des terres. Les dispositions de la structure lithique avait comme objectif de diminuer le phénomène. Il est donc primordial de préserver les dispositions actuelles voir de les compléter.

08



Des objets de qualité perdurent dans le paysage. Ils sont de nombreux témoignages de la vie sociale et culturelle des villages. Il faut donc veiller à les transmettre en assurant la pérennité des ouvrages qui les portent comme ici où le mur de séparation est en grande partie effondré.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

- À protéger d'intérêt majeur
- À préserver d'intérêt remarquable
- Danger

- Restauration à mener en priorité 01
- Restauration à mener en priorité 02
- Autres projets à mener
- Ouvrages nécessitant intervention



*Vue de la Roche de Solutré depuis le pré, lieu-dit En Bertillonne, Solutré-Pouilly.*






# Secteur

## Sur le Mont de Pouilly





- Ouvrages linéaires de pierre sèche
  - Murger
  - Mur de soutènement
  - Mur et muret
  - Mur manquant
  - Mur hors technique pierre sèche
- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
  - Cadole pierre sèche
  - Cadole hors technique pierre sèche
  - ◇ Escaliers
  - Niche
  - △ Autres
- Autres éléments
  - ★ Objets, bâti d'intérêt patrimonial
  - ⚡ Carrières, pierriers
  - Arbres isolés
  - Haies repérées SNA de référence 2017
- Secteurs d'inventaire réalisés



01

Le chemin traversant le lieu-dit Au Rompay dessert l'ensemble des parcelles. Il est contenu entre deux linéaires de maçonneries. Ils sont souvent enfouis dans la végétation et apparaissent de temps à autre notamment en contrebas du chemin.



02

En Bertilionne, la limite Ouest des vignes est traitée par un long linéaire continu de maçonneries. Une parcelle est close



03

Vue sur Le Mont et sa forêt sombre de conifères en fond. Une grande prairie marque la limite entre les vignes et le bois.



04

Le hameau vers la croix de chemin est enchâssé au bas des coteaux. Les maisons sont en lien étroit avec des parcelles closes de murets et murs encore bien présents.



05

Autour de la voie reliant le bourg de Solutré au hameau de Pouilly, on perçoit distinctement les structures lithiques. La voie, en belvédère sur la vallée de la petite Grosne, offre un large panorama sur le bassin mâconnais.

# PAYSAGE PERÇU

## SOLUTRÉ-POUILLY

« Sur le Mont de Pouilly »

Campagnes de relevé :

CAMP\_20210211 / CAMP\_20210303

Fiches d'intérêt patrimonial :

Ca-03 / Ci-02 / Ci-05 / Ci-06



00

*Ce secteur est peu perceptible depuis les grands axes de découverte du Grand Site. Cependant il offre des points de vue intéressants sur le grand paysage et la Roche de Solutré.*

*Le secteur présente un paysage viticole authentique permettant de percevoir le lien étroit entre les habitations, les vignes, les prés et les bois. C'est un itinéraire de randonnée didactique et emblématique pour la découverte du Grand Site.*



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**

- ouvrage repéré
- zoom pierre
- point de vue

- ouvrage d'intérêt remarquable
- ouvrage d'intérêt majeur



06  
Mur de soutènement formant un clos. Cet ouvrage présente un parement typique des maçonneries que l'on trouve au cœur des espaces cultivés. On peut aisément imaginer que les pierres sont issues de l'épierrement de la parcelle. On discerne en partie basse un effort plus prononcé pour dresser un parement et des lits réguliers.



07  
Tout près de ce soutènement on trouve une série de linéaires marquant la limite Ouest des vignes. On retrouve le même type de pierres, petites, peu ou pas retaillées, posées selon des lits plus ou moins réguliers.



08  
Le long d'un affleurement rocheux on trouve un murger au parement en *Opus incertum*. Les moellons employés pour le parement sont ici plus importants.



09  
Maçonnerie en léger retrait des vignes, cet ouvrage se distingue dans le paysage. Les pierres utilisées sont de plusieurs factures. On perçoit trois lits qui traversent le parement, comme trois arases successives, peut-être des ceintures de chaînage horizontal.



11  
Affleurement d'une roche rougeoyante sur le chemin d'accès aux parcelles du secteur.



12  
Roches mixtes employées pour la restauration d'un ouvrage de soutènement.



...



14  
Autre type de pierres issues d'un sol calcaire à «chailles».



16  
Petite construction qui n'est pas sans rappeler un ouvrage similaire croisé sur le secteur La Chaneau. Piège pour renard ?



17  
Au sommet d'un murger de lisière des pierres ont été dressées selon un plan circulaire formant une sorte de creux. Mystérieuse singularité n'ayant jamais été constatée en d'autres lieux.



18  
Pierre taillée encastrée dans le corps de maçonnerie. La pierre rappelle l'affleurement rocheux du chemin tout proche et les pierres rougeoyantes du lieu-dit Au bois de fée...



19  
Couronnement en hérisson conservé sur une petite portion du long linéaire de ce mur.



Parement d'un murger de lisière fondé sur un affleurement rocheux. On peut directement percevoir la corrélation des pierres employées pour la confection de la maçonnerie et la roche similaire en pied.

### Mises en œuvre et parements



Enrochement contemporain.

### Sols et pierres

Source carte : <https://www.bourgogne-wines.com/>

#### LÉGENDE PÉDOLOGIQUE (SOLS)


- Sols acides issus de tufs rhyolitiques ou granites du socle - ère primaire
- Sols acides issus de grès volcano-sédimentaires du socle - ère primaire
- Sols acides issus de schistes et pélites du socle - ère primaire
- Sols issus de grès de Trias inférieur et du Bétinois
- Sols profonds, argileux non calcaires, succession d'argiles du Trias
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à gryphes" Jurassique inférieur: *Hettangien - Sinuaurien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à entroques" Jurassique moyen: *Bajocien* CHASSELAS
- Sols peu profonds issus des calcaires durs "à chailles" Jurassique moyen: *Bathonien*
- Sols peu profonds issus des calcaires durs fins et blancs, Jurassique Supérieur: *Argoisien - Bauxoisien - Séquanien*
- Sols moyennement profonds issus des calcaires durs
- Sols issus de calcaires à bancs de marnes, très calcaires en profondeur
- Sols issus de marnes, peu calcaires, on plus souvent très calcaires, *Plenbachois/Tourcoisien - Bathonien sup./Oxfordien*
- Sols calcaires de pentes issues de dépôts superficiels plus ou moins caillouteux et/ou sur marnes
- Sols profonds argileux, non calcaires issus d'argiles éoliques "à chailles"
- Sols profonds de lacs de pentes et conches - sédimentés



Murger de lisière enjambant la Roche le long des pieds de vigne.

### Singularités

# PALETTE IDENTITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY « Sur le Mont de Pouilly »



### Mises en œuvre et parements :

Dans ces secteurs, les maçonneries sont rustiques et rationnelles. Elles ne présentent pas de particularités significatives. Les parements sont irréguliers et les pierres peu retravaillées en dehors d'un calibrage.


### Corrélation sols et pierres des ouvrages :

La diversité des pierres semble confirmer une proximité réelle entre le type de sols et type de pierres employées dans les maçonneries.

### Singularités :

Rien à signaler.





**Ouvrages linéaires de pierre sèche**

- xxx Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

**Ouvrages ponctuels de pierre sèche**

- ⊗ Ruine
- Mauvais
- Moyen
- Ras
- Restauré
- Sans objet

■ Secteurs d'inventaire réalisés

100 200 m



21

Restauration réussie d'un mur de soutènement en contrebas du chemin.



22

Malheureusement, la suite du linéaire présente des désordres et des effondrements.



23

Ce linéaire marquant la limite avec la combe et protégeant les vignes des intrusions des animaux et du vent est en train de se désagréger.



24

La Corege et le Clos de la Maison présentent des structures lithiques au dessin intègre mais dans un état sanitaire préoccupant.



25

La rue de la Croix qui mène au calvaire et aux maisons est bordée de part et d'autre de murets en mauvais état. Ils participent pourtant grandement à l'esprit du lieu et à introduire l'identité paysagère du hameau.

# DIAGNOSTIC SANITAIRE SOLUTRÉ-POUILLY « Sur le Mont de Pouilly »

## Généralités :

*Ici la plupart des ouvrages sont avant tout des maçonneries marquant des limites. Parfois on trouve quelques soutènements ou murgers en lisière.*

*Ces murets forment des clos et bordent les chemins. La colonisation végétale non maîtrisée a accéléré le processus de délitement général et le manque d'entretien a eu raison des couronnements qui stabilisent l'ensemble du maillage de la maçonnerie.*

*Près du hameau, les ouvrages de pierre sèche ne sont pas toujours réparés dans les règles de l'Art (cimentage) ou simplement remplacés par des maçonneries hors technique pierre sèche. Ces interventions ont tendance à créer de nouveaux désordres pour les ouvrages à proximité.*

## Urgences :

*La topographie abrupte en bas de coteau La Rochette impose un linéaire important de soutènement. On constate sur place des portions remplacées par des enrochements ou d'autres types de maçonneries. Il conviendrait de mener une réflexion globale sur ces linéaires pour éviter le mitage disgracieux dans le paysage.*

## Autres :

Rien à signaler.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

**Fiche détail des secteurs inventoriés**

- P** Restauration par particuliers
- B** Restauration par Brigade verte
- A** Danger

- V** Restauration Villages en Vie
- V** Restauration Village et Environnement
- C** Autres, Création



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
  - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
  - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ✳ Point de vue / panorama



26

Cette cadole est un exemple majeur. Elle servait d'abri pour des chèvres et témoigne du savoir-faire local et de la connaissance fine de cette technique constructive. (cf fiche Ca-03)



27

Dans le lieu-dit En Bertilionne se trouvent quelques parcelles présentant des clôtures permettant de marquer les limites parcellaires tout en reprenant les différences de niveau. Le linéaire Ouest fait sans doute également écran au vent et protège les cultures des bêtes qui devaient pâturer dans les prés environnants.



28

Ouvrages de pierre sèche formant une terrasse jardinée pour les habitations.



29

Large muraille en continuité d'un murger à l'élégant parement. L'entrée des parcelles du lieu-dit Clos de la Maison est ainsi marquée par une large interruption dans la maçonnerie. Le linéaire se prolonge ensuite avec une mise en œuvre beaucoup plus modeste.



30

Muret ou murger de cœur de vigne dévalant la pente du lieu-dit La Rochette. Il est très bien conservé et constitue le seul rescapé de ce type d'ouvrage dans le secteur.

# INTÉRÊT PATRIMONIAL SOLUTRÉ-POUILLY

## « Sur le Mont de Pouilly »

### Les Brûlés :

*Ce secteur présente des zones boisées et des prés. Les parcelles sont soulignées par quelques linéaires de pierre sèche. Trois cadoles, seuls exemples vus hors des vignes, se localisent en périphérie de ces pelouses calcicoles et profitent des maçonneries pour adosser leurs couvertures.*

### Clos de la Maison et La Corege :

*Deux lieux-dits regroupent des parcelles closes de longs linéaires de pierre sèche. Ils sont de types différents et emploient plusieurs types de mise en œuvre. Cependant un paysage cohérent et authentique en découle.*

### Les Châtaigniers et Aux Bouthières :

*Ces lieux-dits sont traversés par des routes de découverte du Grand Site : La rue des Acacias qui se prolonge par la Route des Bouthières. La Rue de la Croix, qui y mène plus haut, est bordée de maçonneries de pierre sèche qui laissent percevoir l'importance de la culture de la vigne dans ce hameau. Cette rue termine par ailleurs en impasse le long des parcelles closes vers En Bertilionne. Il y règne donc une ambiance viticole quelque peu élimée par les dégradations des ouvrages de pierre sèche le long de ces voies.*

### La Rochette et Bavray :

*Ces secteurs présentent peu d'ouvrages. Seul un soutènement persiste ainsi qu'un muret épais qui dévale les coteaux bas.*




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

À protéger d'intérêt majeur

À préserver d'intérêt remarquable



- Ouvrages ponctuels de pierre sèche
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
  - ★ Autre élément d'intérêt patrimonial
  - Arbre isolé
- Ouvrages linéaires de pierre sèche
- Intérêt majeur
  - Intérêt remarquable
  - Ras
- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable
- Route départementale
- Voies et chemins secondaires
- Chemins et sentiers
- ✳ Point de vue / panorama
- ▭ Parcelles AOC
- ▭ Zone de ruissellement cote viticole
- ▭ Zone boisée DRAAF RPG
- En rouge les linéaires et cadoles méritant une action

# ACTIONS & CHANTIERS

## SOLUTRÉ-POUILLY

« Sur le Mont de Pouilly »

01



Rare exemple d'un pré clos de murs et ayant conservé plusieurs abris dont l'un est d'intérêt majeur. Ce site est à préserver et valoriser en priorité. L'entretien a déjà été assuré par «Villages en Vie» et relayé par la commune.



02



En continuité des Brûlés, l'état du fragile cordon qui marque la limite avec les vignes est inquiétant. Le secteur mérite une attention toute particulière puisqu'il offre un panorama et témoigne d'un paysage rural authentique.



03



Murger d'intérêt patrimonial à préserver et restaurer dans la continuité des linéaires formant un clos autour du lieu-dit La Corege



04



Linéaires de murs et murgers présentant un intérêt patrimonial remarquable. Ils enserrant les parcelles du Clos de la Maison. Ce secteur mériterait d'être restauré pour assurer la transmission de ce patrimoine vernaculaire à proximité des zones habitées.



05



La voie reliant le bourg de Solutré-Pouilly et le hameau de Pouilly constitue un axe de découverte du territoire. L'identité paysagère perdue par la présence des ouvrages de pierre sèche le long des coteaux. Il faut veiller à l'impact des interventions dans le paysage pour assurer une cohérence identitaire.



06



Certains ouvrages dans le hameau sont d'intérêt patrimonial. Notamment des soutènements portant des jardins ou des clôtures marquant la limite avec l'espace public. Rares témoignages, ils sont de plus en plus remplacés par des maçonneries au mortier ou des voiles béton.



07



Ici plusieurs campagnes de construction ont été menées pour remplacer des murs de pierre sèche par des enrochements ou par des voiles subtilement teintés dans la masse. Ce secteur, présentant encore des effondrements, permettra d'évaluer l'intérêt de l'introduction de ces techniques dans le paysage.



08



Seul exemple de ce type dans tout le secteur, cet ouvrage semble avoir reçu une attention particulière pour nous parvenir dans cet état de conservation.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

### Fiche détail des secteurs inventoriés

 À protéger d'intérêt majeur

 À préserver d'intérêt remarquable


 Danger


 Restauration à mener en priorité 01


 Restauration à mener en priorité 02

 Autres projets à mener

 Ouvrages nécessitant intervention







Accompagnement du Grand Site de France  
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et  
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 04 août 2021

*Mur de soutènement et parapet, lieu-dit À la Chaneau, Solutré-Pouilly.*

